

# M0320 – EM320A

<b>GB</b>	<b>DIGITAL MULTIMETER</b>
<b>CZ</b>	<b>DIGITÁLNÍ MULTIMETR</b>
<b>SK</b>	<b>DIGITÁLNY MULTIMETER</b>
<b>PL</b>	<b>MULTIMETR CYFROWY</b>
<b>HU</b>	<b>DIGITÁLIS MULTIMÉTER</b>
<b>SI</b>	<b>DIGITALNI MULTIMETER</b>
<b>RS HR BA</b>	<b>DIGITALNI MULTIMETAR</b>
<b>DE</b>	<b>DIGITALES MULTIMETER</b>
<b>UA</b>	<b>ДІГІТАЛЬНИЙ МУЛЬТИМЕТР</b>
<b>RO</b>	<b>MULTIMETRU DIGITAL</b>
<b>LT</b>	<b>SKAITMENINIS MULTIMETRAS</b>
<b>LV</b>	<b>DIGITĀLAIS MULTIMETRS</b>





## GB Digital multimeter EM320A



Before you start using EM320A read carefully this manual.

Especially important passages that deal with principles of safety work with this device are highlighted. You will prevent electric shock or damage of the device. The digital multimeter was designed in accordance with standard IEC-61010 relating to electronic measuring instruments falling in to the category (CAT II 250V), safety class II and pollution level 2.

### Electrical symbols

	Alternating current (AC)
	Direct current (DC)
	Alternating/direct current (AC/DC)
	WARNING - Read up the instructions before using this device
	Risk of electric shock
	Ground
	Safety-fuse
	Declaration of Conformity (CE)
	The device is protected by a double insulation and a reinforced insulation

### ⚠ CAUTION

Pay special attention to the following instructions:

- Carefully check that the device is not damaged before you start using the multimeter. If you see any obvious damage of the device, do not perform any measurement! Check if the surface of the multimeter is not scratched and side connections are not unglued.
- Check the insulation of the measuring probes and jaws. There is a risk of electric shock when the insulation is damaged. Do not use the damaged probes!
- Do not measure voltages higher than 250 V or current higher than 200 mA!
- Do not measure current, if the void voltage in an open circuit is higher than 250 V.
- The „COM“ terminal must always be connected to the reference measuring ground.
- If you detect abnormal measurement results, do not use the multimeter. If you are not sure about the cause of a failure, contact the service center.
- Do not measure higher voltages and currents than those indicated on the front panel of the multimeter. There is a risk of electric shock and damage of the multimeter!
- Verify that the multimeter is working properly before use. Test a circuit where you know its electrical parameters.

- Turn off the power supply of the circuit before you connect the multimeter to the circuit of which current you intend to measure to.
- Do not use or store the multimeter in environments with high temperature, dust and moisture. It is also not recommended to use the device in an environment where a strong magnetic field is present or where there is a risk of explosion or a fire.
- When replacing the battery or other parts of the multimeter, use spare parts of the same type and specification. Replace the parts only when the multimeter is switched off and disconnected!
- Do not change or modify the internal circuits of the multimeter!
- Caution when measuring voltages higher than 30 V AC rms, 42 V peak or 60 V DC. Risk of electric shock!
- When handling the measuring pins make sure to hold them behind the finger barrier.
- To avoid electric shock, do not touch any bare wires with your hands or skin.
- Disconnect the measuring pins from the circuit before opening the cover of the multimeter.
- Do not take any measurements if the cover of the multimeter is removed or it is loose.
- When the display shows a discharged battery icon „“, replace the battery. Otherwise, the subsequently performed measurements can be inaccurate. This can lead to biased results of the measurement resulting in an electric shock!

CAT II - Measurement Category II is intended for measurements performed on circuits connected directly to low voltage equipment for example measurements on household appliances, portable tools and similar equipment. Do not use the multimeter for measuring ranges falling in to the categories III and IV!

## **WARNING**

Use a multimeter EM320A only as specified below, otherwise it may result in damage of the device or your health. Pay attention to the following instructions:

- Disconnect circuits from their power source and discharge high-voltage capacitors, before you make any measurement of resistance, diode or current.
- Check if a round range selector switch knob is in the correct position before measurement. Do not make any changes in the measuring range (by turning the round range selector switch knob) during the measurement in any case! This could cause damage of the device.
- When measuring current, turn off the power supply of circuit before you connect the multimeter.

## **Description of the device**

Digital multimeter EM320A belongs to a series of compact devices with 3.5 digital display, designed to measure AC and DC voltage, DC current, resistance and diode testing. It indicates exceeding of the measured range. It has an auto power off feature. The multimeter offers an overload protection and information about low battery. Ideal use of the multimeter EM320A is for example in workshops, laboratories and homes.

## **Technical specifications**

Display:	LCD, 1999 (3.5 digits) with an automatic polarity indication
Working temperature:	0 °C to 40 °C <75%
Storage temperature:	-10 °C to 50 °C, relative humidity <85%
Power:	1x 12V (23A)
Low battery:	indication by battery symbol on the display
Over range indication:	display number "1" on the LCD
Measurement category:	CAT II (250 V)
Dimensions and weight:	57 x 95 x 30 mm, 82 g (including battery)

## **Front view of the multimeter**

1. Display - 3.5 digit LCD display with maximum indication up to 1999
2. Rotary switch knob  
It is used for the desired function selection and also for turning the measuring device on and off. Set the rotary switch knob to the OFF position, when you are not using the device.
3. Test conductors

## **Measurement accuracy**

Accuracy is specified for a period of one year after calibration, at 18 °C to 28 °C and at a relative humidity of 75%.

Accuracy specification has the following form:

± ([% of device reading] + [number of the lowest valid digits])

## DC voltage (DC)

Range	Resolution	Accuracy
200 mV	100 µV	± (0,5% + 5)
2000 mV	1 mV	
20 V	10 mV	± (0,8% + 5)
200 V	100 mV	
250 V	1 V	± (1% + 5)

Input impedance: 1 MΩ

Δ Maximum allowable voltage input: 250 V

## Alternating voltage (AC)

Range	Resolution	Accuracy
200 V	100 mV	± (1,2% + 10)
250 V	1 V	± (1,2% + 10)

Input impedance: about 500 kΩ

Frequency range: 40 Hz to 400 Hz

Δ Maximum allowable voltage input: 250 V

Response: Average, calibrated to a virtual value of the sine wave

## Direct current (DC)

Range	Resolution	Accuracy
2000 µA	1 µA	± (1% + 5)
20 mA	10 µA	± (1% + 5)
200 mA	100 µA	± (1,2% + 5)

Over voltage protection: 250 mA/250 V safety fuse

## Resistance

Range	Resolution	Accuracy
200 Ω	0.1 Ω	±(1 % + 5)
2000 Ω	1 Ω	
20 kΩ	10 Ω	±(0,8 % + 5)
200 kΩ	100 Ω	
2000 kΩ	1 kΩ	±(1,2 % + 5)

Max. open circuit Voltage: about 3 V

## Battery Test

Range	Function	Note
1,5 V		Test current: about 20 mA
9 V	Will display a voltage level of the battery	Test current: about 4.5 mA

## Diode Test

Range	Resolution	Accuracy
→↔	1 mV	Displays an approximate drop of voltage in a forward direction of the diode. Voltage during open circuit: approximately 2.8 V Test current: approximately 1 mA

## Generator of a rectangular output signal

The frequency of the output signal: 50 Hz

Level: higher than 3Vpp

## **Measurement of direct current (DC) voltage**

1. Set the rotary switch knob to the  position.
2. Select the measuring range. In case you do not know the voltage range in advance, set the highest range and reduce it gradually after every measurement.
3. Attach the measuring pins to a device or circuit, where you measure the DC voltage.
4. Turn on the power supply of the device that you measure. The display displays the voltage and polarity relative to the red measuring tip.

Note:

 To avoid electric shock or damage of the measuring device do not connect voltages higher than 250 V.

## **Measurement of alternating current (AC) voltage**

1. Set the rotary switch knob to the  position.
2. Select the measuring range - In case you do not know the voltage range in advance, set the highest range and reduce it gradually after every measurement.
3. Attach the measuring pins to a device or circuit, where you measure the AC voltage.
4. Turn on the power supply of the device that you measure. The display displays the voltage and polarity relative to the red measuring tip.

 To avoid electric shock or damage of the measuring device do not connect voltages higher than 250 V.

## **Measurement of DC current**

1. Set the rotary switch knob to the  position.
2. Select the measuring range - In case you do not know the current range in advance, set the highest range and reduce it gradually after every measurement.
3. Attach the measuring pins to a device or circuit, where you measure the DC.
4. Turn on the power supply of the device that you measure. The display displays the current value and polarity relative to the red measuring tip.

## **Resistance Measurements**

1. Set the rotary switch knob to the  position.
2. Select the measuring range - In case you do not know the value of the measured resistance in advance, set the highest range and reduce it gradually after every measurement.
3. Attach the measuring pins to a measured device.
4. The measured value is displayed on the display.

Note:

*If you measure a value higher than 1MΩ, it is normal that the measured value of the resistor stabilizes after a few seconds. If the circuit is not closed, the display will show "1".*

 Disconnect circuit from its power source and discharge high-voltage capacitors before measurement.

## **Diode Test**

This mode can be used for diodes, transistors and other semiconductor components inspection.

1. Set the rotary switch knob to the  position.
2. Attach the red measuring pin to the anode of a measured diode and the black measuring pin to the cathode. The display shows the voltage of the diode in the forward direction. The display shows "1" if the connection is bad.

 To avoid damage of the multimeter or the measured devices, disconnect circuit from its power source and discharge all high-voltage capacitors before the diode measurement. Disconnect the measured device or circuit from the measuring leads after measurement.

## **Battery Test**

1. Set the rotary switch knob to the position for battery testing 1.5V or 9V.
2. Attach the measuring pins to the battery with the red pin connected to the positive pole and the black tip to the negative pole of the battery.
3. The measured value is displayed on the display.

Note:

*Disconnect the test pins from the battery after measurement.*

## **Generator of a rectangular output signal (voltage)**

1. Set the rotary switch knob to the  position.
2. Attach the measuring pins to the tested device.
3. The measured value is displayed on the display.

**⚠** To avoid damage of the multimeter or the measured devices, do not attempt to reach voltage higher than 10V. The short circuit protection is not active during this function.

**Note:**

*The frequency of the output signal: 50 Hz*

*Level: higher than 3Vpp during load of 1 MW*

### **⚠ Battery replacement**

Before replacing the battery the measuring pins must be disconnected from the circuit or a device. If the low battery symbol is displayed on the display (), it is necessary to replace the battery as soon as possible.

1. Unscrew the screws with a suitable screwdriver on the backside of the multimeter and remove the cover.
2. Remove the old battery and replace it with a new one with a specified dimension (12V, type 23A).
3. Put the cover on and screw it back.

### **⚠ Safety fuse replacement**

Before replacing the safety fuse the measuring pins must be disconnected from the circuit or device. The safety fuse blows usually if the prescribed measurement procedure is not followed down.

1. Unscrew the screws with a suitable screwdriver on the backside of the multimeter and remove the cover.
2. Remove the blown safety fuse and replace it with a new one with a specified dimension (F 250mA/250V AC fuse, 5 × 20 mm).
3. Put the cover on and screw it back.

**Note:**

*For a constant overload protection use a safety fuse with a specified current and voltage.*

## **Maintenance instructions of the multimeter**

### **Warning**

- Do not attempt to repair the multimeter or modify it in any way, if you are not qualified to execute such an activity and if you do not have the appropriate calibration devices.
- To prevent electric shock, ensure that no liquid water enters the interior of the multimeter!
- Disconnect the measuring pins from the circuit before opening the cover of the multimeter.
- Clean the body of the multimeter regularly with a damp cloth and a mild detergent. Cleaning should be done only when the multimeter is switched off and disconnected.
- Do not use solvents or abrasives for cleaning!
- If you are not using the multimeter for a long time, turn it off and remove the battery.
- Do not store the multimeter in a place where there is a high humidity and temperature, or in the environment with a strong magnetic field!
- When replacing the safety fuse, make sure a new fuse is of the same type and the same range as the original one. Safety fuse: (F250mA/250V), type F, 0.5 × 20 mm.

The purchased device is under a warranty concerning a material quality and multimeter workmanship. This warranty is valid for two years. The warranty does not include a battery and a safety fuse. A complaint will not be accepted if the defect of the device is caused by its improper use or exposure to extreme conditions.

### **Information on the backside of the multimeter:**

#### **⚠ Warning**

Read all instructions before using this device. To prevent a possible electric shock, disconnect the measuring leads from the power supply before opening the multimeter.

This device is not intended for use by a person (including children) whom a reduced physical, sense or mental inability or a lack of experience and knowledge inhibits from a safe using of the device, if they are not supervised or have been instructed about the use of the device by a person responsible for their safety. It is necessary to supervise children to ensure that they do not play with the device.

Do not dispose of the product or the battery at the end of its life with other household waste, use separate waste collection points.



13.8.2005

Technical assistance can be obtained from the supplier:

EMOS spol. s.r.o., Šířava 295/17, 750 02 Přerov I-Město

Declaration of Conformity has been issued for this product.

# CZ Digitální multimeter EM320A



Než začnete EM320A používat, pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze.

Jsou v něm zvýrazněny zvláště důležité pasáže, které pojednávají o zásadách bezpečnosti práce s tímto přístrojem. Zabráňte tak možnému úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje. Digitální multimeter byl navržen v souladu s normou IEC-61010 vztahující se na elektronické měřicí přístroje spadající do kategorie (CAT II 250V), do bezpečnostní třídy II a pro úroveň znečištění 2.

## Elektrické symboly

	střídavý proud (AC)
	stejnosměrný proud (DC)
	střídavý/stejnosměrný proud (AC/DC)
	upozornění - před použitím si prostudujte návod
	nebezpečí zasažení elektrickým proudem
	uzemnění
	pojistka
	prohlášení o shodě (CE)
	zařízení je chráněno dvojitou izolací a zesílenou izolací

## UPOZORNĚNÍ

Dbejte zejména následujících instrukcí:

- Než začnete multimeter používat, pozorně zkонтrolujte, zda není přístroj poškozen. Pokud naleznete na přístroji zjavné poškození, neprovádějte žádná měření! Zkontrolujte, není-li povrch multimetru poškrábaný a nejsou-li boční spoje rozklizené.
- Zkontrolujte izolaci mezi měřicích sondách a čelistech. Při poškození izolace hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Poškozené měřicí sondy nepoužívejte!
- Neměřte napětí vyšší jak 250 V, nebo proud vyšší jak 200 mA!
- Neměřte proud, je-li napětí napřízdrozno větší než 250 V v rozpojeném obvodu.
- Svrška „COM“ musí být vždy připojena na vztaznou měřici zem.
- Zjistěte-li abnormální výsledky měření, multimeter nepoužívejte. Pokud si nejste jisti příčinou závady, kontaktujte servisní středisko.
- Neměřte vyšší napětí a proudy, než jaké jsou vyznačeny na předním panelu multimetru. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a poškození multimetru!
- Před používáním si ověřte, zda multimeter správně pracuje. Otestujte obvod, u kterého znáte jeho elektrické veličiny.
- Než multimeter připojíte k obvodu, u kterého se chystáte měřit proud, vypněte napájení daného obvodu.
- Nepoužívejte a neskladujte multimeter v prostředích s vysokou teplotou, prašností a vlhkostí. Nedoporučujeme také používat přístroj v prostředí, kde se může vyskytovat silné magnetické pole nebo kde hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.
- Při výměně baterie, nebo jiné části multimetru, použijte náhradní díly stejněho typu a specifikaci. Vyměňujte při vypnutém a odpojeném multimeteru!
- Nepozměňujte nebo nijak neupravujte vnitřní obvody multimetru!
- Dbejte zvýšené opatrnosti při měřeních napětí vyšších jak 30V AC rms, 42 V špičkových nebo 60V DC. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Při manipulaci s měřicimi hroty se ujistěte, že je držíte až za zábranou prstů.
- Abyste zabránili zasažení elektrickým proudem, nedotýkejte se rukou nebo pokožkou žádných holých vodičů.
- Než otevřete kryt multimetru, odpojte měřicí hroty od testovaného obvodu.
- Neprovádějte měření, je-li kryt multimetru odstraněn nebo je-li uvolněný.
- Jakmile se na displeji objeví ikona výbité baterie „“, baterii vyměňte. V opačném případě mohou být následně provedená měření nepřesná. To může vést ke zkresleným výsledkům měření a k následnému úrazu elektrickým proudem!

CATII - kategorie měření II je určena pro měření prováděná na obvodech připojených přímo k nízkonapěťovým zařízením. Příkladem jsou měření na domácích spotřebičích, přenosných náradích a podobných zařízeních. Nepoužívejte multimetr k měření rozsahů spadajících do kategorií III a IV!

## ⚠ VAROVÁNÍ

Používejte multimetr EM320A pouze tak, jak je specifikováno níže, jinak může dojít k poškození přístroje nebo Vašeho zdraví. Dbejte následujících instrukcí:

- Dříve, než provedete měření odporu, diod nebo proudu, odpojte obvody od zdrojů energie a vybjete vysokonapěťové kondenzátory.
- Před měřením se přesvědčte, že je kruhový přepínač rozsahu měření ve správné poloze. V žádném případě neprovádějte změny v měřicím rozsahu (pootáčením kruhového přepínače programu měření) v průběhu měření! Mohlo by dojít k poškození přístroje.
- Budete-li měřit proud, vypněte napájení obvodu předtím, než k němu multimetr připojíte.

## Popis přístroje

Digitální multimetr EM320A je z řady kompaktních přístrojů s 3,5 číslicovým displejem, určených k měření stejnosměrného a střídavého napětí, stejnosměrného proudu, odporu, testování diod. Indikuje překročení měřeného rozsahu. Má funkci automatického vypnutí. Multimetr poskytuje ochranu před přetížením a informuje o nízkém stavu baterie. Ideální použití multimetu EM320A je např. v dílnách, laboratořích a domácnostech.

## Technické parametry

Displej:	LCD, 1999 (3,5 číslice) s automatickou indikací polarity
Pracovní teplota:	0 °C až 40 °C < 75 %
Teplota skladování:	-10 °C až 50 °C, relativní vlhkost < 85 %
Napájení:	1 x 12V (23A)
Slabá baterie:	indikace pomocí symbolu baterie na displeji
Indikace překročení rozsahu:	zobrazení čísla „1“ na LCD
Kategorie měření:	CAT II (250 V)
Rozměry a hmotnost:	57 x 95 x 30 mm; 82 g (včetně baterii)

## Čelní pohled na multimetr

1. Displej – 3,5 číslicový LCD displej s max. údajem měření 1999

2. Otočný přepínač

Používá se k volbě požadované funkce a také k zapnutí nebo vypnutí měřicího přístroje. Když měřicí přístroj nepoužíváte, nastavte tento otočný přepínač do vypnuté polohy OFF.

3. Testovací vodiče

## Přesnost měření

Přesnost je specifikována na dobu jednoho roku po kalibraci a při teplotě 18 °C až 28 °C při relativní vlhkosti do 75 %.

Specifikace přesnosti mají následující tvar:

±(% údaje přístroje)+[počet nejnižších platných číslic]

## Stejnosměrné napětí (DC)

Rozsah	Rozlišení	Přesnost
200 mV	100 µV	± (0,5% + 5)
2000 mV	1 mV	
20 V	10 mV	± (0,8% + 5)
200 V	100 mV	
250 V	1 V	± (1% + 5)

Vstupní impedance: 1 MΩ

⚠ Max. dovolené vstupní napětí: 250 V

## Střídavé napětí (AC)

Rozsah	Rozlišení	Přesnost
200 V	100 mV	± (1,2% + 10)
250 V	1 V	± (1,2% + 10)

Vstupní impedance: cca 500 kΩ

Frekvenční rozsah: 40 Hz až 400 Hz

**⚠ Max. dovolený vstupní napětí: 250 V**  
Odezva: průměrná, kalibrována na efektivní hodnotu sinusového průběhu

### Stejnosměrny proud (DC)

Rozsah	Rozlišení	Přesnost
2000 µA	1 µA	±(1% + 5)
20 mA	10 µA	±(1% + 5)
200 mA	100 µA	±(1,2% + 5)

Přepěťová ochrana: 250 mA/250 V pojistka

### Odpor

Rozsah	Rozlišení	Přesnost
200 Ω	0.1 Ω	±(1 % + 5)
2000 Ω	1 Ω	
20 kΩ	10 Ω	±(0,8 % + 5)
200 kΩ	100 Ω	
2000 kΩ	1 kΩ	±(1,2 % + 5)

Napětí bez zátěže: 3 V

### Test baterií

Rozsah	Funkce	Poznámka
1,5 V	bude zobrazena úroveň napětí v baterii	testovací proud: cca 20 mA
9 V		testovací proud: cca 4,5 mA

### Test diod

Rozsah	Rozlišení	Přesnost
→↔	1 mV	Zobrazí se přibližný úbytek napětí v propustném směru diody. Napětí při otevřeném okruhu: Přibližně 2,8 V Zkušební proud: Přibližně 1 mA

### Generátor výstupního obdélníkového signálu

Frekvence výstupního signálu: 50 Hz

Úroveň: vyšší než 3Vpp

### Měření stejnosměrného (DC) napětí

1. Nastavte otočný přepínač do polohy
2. Zvolte měřící rozsah. V případě že neznáte napěťový rozsah předem, nastavte nejvyšší rozsah a postupně ho při měření snižujte.
3. Připojte měřící hrotu na zařízení nebo obvod, kde budete měřit stejnosměrné napětí.
4. Zapněte napájení do zařízení, které budete měřit. Na displeji se zobrazí hodnota napětí a polarita vztázená k červenému měřícímu hrotu.

Poznámka:

**⚠ K zabránění zasažení elektrickým proudem nebo poškození měřicího přístroje nepřipojujte na svorky napětí vyšší než 250 V.**

### Měření střídavého (AC) napětí

1. Nastavte otočný přepínač do polohy
2. Zvolte měřící rozsah – v případě že neznáte napěťový rozsah předem, nastavte nejvyšší rozsah a postupně ho při měření snižujte.
3. Připojte měřící hrotu na zařízení nebo obvod, kde budete měřit střídavé napětí.
4. Zapněte napájení do zařízení, které budete měřit. Na displeji se zobrazí hodnota napětí a polarita vztázená k červenému měřícímu hrotu.

**⚠ K zabránění zasažení elektrickým proudem nebo poškození měřicího přístroje nepřipojujte na svorky napětí vyšší než 250 V.**

## Měření stejnosměrného proudu

1. Nastavte otocný přepínač do polohy .
2. Zvolte měřící rozsah – v případě že neznáte proudový rozsah předem, nastavte nejvyšší rozsah a postupně ho při měření snižujte.
3. Připojte měřící hrotu na zařízení nebo obvod, kde budete stejnosměrný proud.
4. Zapněte napájení do zařízení, které budete měřit. Na displeji se zobrazí hodnota proudu a polarita vztažená k červenému měřícímu hrotu.

## Měření odporu

1. Nastavte otocný přepínač do polohy .
2. Zvolte měřící rozsah – v případě že neznáte hodnotu měřeného odporu předem, nastavte nejvyšší rozsah a postupně ho při měření snižujte.
3. Připojte měřící hrotu k měřenému zařízení.
4. Naměřená hodnota se zobrazí na displeji.

Poznámka:

*Pokud měříte hodnotu větší než 1MO, je normální, že se měřená hodnota rezistoru ustálí až po několika vteřinách. V případě, že obvod není uzavřen, na displeji se zobrazí „1“.*

Před měřením odpojte napájení obvodu a vybjite všechny vysokonapěťové kondenzátory.

## Test diod

Tento režim lze použít pro kontrolu diod, tranzistorů a dalších polovodičových součástek.

1. Nastavte otocný přepínač do polohy .
2. Připojte červený zkušební vodič k anodě měřené diody a černý zkušební vodič ke katodě. Na displeji se zobrazí napětí na diodě v propustném směru. Při správném propojení se na displeji zobrazí „1“.

Abyste se vyhnuli poškození multimetu nebo měřených zařízení, odpojte před měřením diod napájení obvodu a vybjite všechny vysokonapěťové kondenzátory. Po ukončení měření odpojte měřenou součástku nebo obvod od měřicích přívodů.

## Test baterií

1. Nastavte otocný přepínač do polohy pro testování baterií 1,5V nebo 9V.
2. Připojte měřící hrot k baterii tak, aby červený hrot byl připojen na kladný pól a černý hrot na záporný pól baterie.
3. Naměřená hodnota se zobrazí na displeji.

Poznámka:

*Po ukončení měření odpojte měřící hroty od testované baterie.*

## Generátor výstupního obdélníkového signálu (napětí)

1. Nastavte otocný přepínač do polohy .
2. Připojte měřící hrot k testovanému zařízení.
3. Naměřená hodnota je zobrazena na displeji.

Abyste se vyhnuli poškození multimetu nebo měřených zařízení, nesnažte se na svorkách dosáhnout napětí vyšší než 10V. Při této funkci není aktivní ochrana proti zkratu.

Poznámka:

*Frekvence výstupního signálu: 50Hz*

*Úroveň: vyšší než 3Vpp při zatížení 1 MO*

## ⚠ Výměna baterie

Před výměnou baterie musí být odpojeny měřící hroty od měřeného obvodu nebo zařízení. Při zobrazení symbolu slabé baterie na displeji () je nutné co nejdříve vyměnit baterii.

1. Na zadní straně multimetu odšroubujte pomocí vhodného šroubováku šroubkou a sundejte kryt.
2. Vytáhněte starou baterii a nahradte ji novou o předepsaném rozměru (12V, typ 23A).
3. Nasadte kryt a zašroubujte.

## ⚠ Výměna pojistiky

Před výměnou pojistiky musí být odpojeny měřící hroty od měřeného obvodu nebo zařízení. K přetavení pojistiky dojde většinou při nedodržení předepsaného postupu měření.

1. Na zadní straně multimetu odšroubujte pomocí vhodného šroubováku šroubkou a sundejte kryt.
2. Vytáhněte přetavenou pojistku a nahradte ji novou o předepsaném rozměru (pojistka F 250mA/250V AC, 5 x 20 mm).
3. Poté nasadte kryt a zašroubujte.

Poznámka:

*Pro stálou ochranu před přetížením používejte pojistku o předepsaném proudu a napětí.*

## Pokyny k údržbě multimetru

### Upozornění

- Nepokoušejte se multimeter opravovat nebo jakkoliv upravovat, nejste-li kvalifikováni takovouto činnost provádět a nemáte-li k dispozici potřebná kalibrační přístroje.
- Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, dbejte, aby do vnitřní části multimetru nevnikla voda!
- Odpojte měřící hroty od testovaného obvodu předtím, než otevřete kryt multimetru.
- Pravidelně čistěte tělo multimetru vlhkým hadříkem a jemným mycím prostředkem (saponátem). Čištění provádějte pouze při odpojeném a vypnutém multimetru.
- K čištění nepoužívejte rozpuštělá nebo brusné prostředky!
- Nepoužívejte-li multimeter delší dobu, vypněte jej a vyjměte baterie.
- Multimetr neuchovávejte na místě, kde je vysoká vlhkost a teplota nebo v prostředí, kde je silné magnetické pole!
- Při výměně bezpečnostní pojistky se ujistěte, že je nová pojistka stejného typu a stejněho rozpětí jako původní. Pojistka: (F250mA/250V), typ F, Ø 5 x 20 mm.

Na zakoupený přístroj se vztahuje záruka na kvalitu materiálu a na zpracování multimetru. Tato záruka je platná po dobu dvou let. Záruka se nevztahuje na baterii a pojistku. Reklamace nebude uznána, bude-li vada přístroje způsobena nesprávným používáním nebo vystavením přístroje extrémním podmínkám.

### Informace na zadní straně multimetru:

#### ⚠️ Varování

Před použitím prostudujte návod. Před otevřením multimetru odpojte měřicí šňůry od zdroje napětí. Zabráňte tak možnému úrazu elektrickým proudem.

Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušenosti a znalosti zabraňuje v bezpečném používání přístroje, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití tohoto přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutný dohled nad dětmi, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.

Nevyhuzujte výrobek ani baterie po skončení životnosti jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu.



13.8.2005

Technickou pomoc lze získat u dodavatele:  
EMOS spol. s r.o., Šířava 295/17, 750 02 Přerov I-Město  
Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

## SK Digitálny multimeter EM320A



Skôr ako začnete EM320A používať, starostlivo si prečítajte tento návod na obsluhu.

Sú v ňom zvýraznené obzvlášť dôležité pasáže, ktoré pojednávajú o zásadách bezpečnosti práce s týmto prístrojom. Zabráňte tak možnému úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu prístroja. Digitálny multimeter bol navrhnutý v súlade s normou IEC-61010 vztahujúcou sa na elektronické meracie prístroje spadajúce do kategórie (CAT II 250V), do bezpečnostnej triedy II a pre úroveň znečistenia 2.

### Elektrické symboly

~	striedavý prúd (AC)
---	jednosmerný prúd (DC)
~ ~	striedavý/jednosmerný prúd (AC/DC)
⚠️	upozornenie - pred použitím si preštudujte návod
⚠️	nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom
⏚	uzemnenie
☒	pojistka
CE	prehlásenie o zhode (CE)



zariadenie je chránené dvojitou izoláciou a zosilnenou izoláciou

## ⚠ UPOZORNENIE

Dbajte najmä nasledujúcich inštrukcií:

- Skôr ako začnete multimeter používať, pozorne skontrolujte, či nie je prístroj poškodený. Ak nájdete na prístroji zjavné poškodenia, nevykonávajte žiadne merania! Skontrolujte, či nie je povrch multimetra poškriabaný a či nie sú bočné spoje rozglejené.
- Skontrolujte izoláciu na meracích sondách a čelustiach. Pri poškodení izolácie hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Poškodené meracie sondy nepoužívajte!
- Nemerajte napätie vyššie ako 250 V, alebo prúd vyšší ako 200 mA!
- Nemerajte prúd, keď je napätie naprázdno väčšie ako 250V v rozpojenom obvode.
- Svorka „COM“ musí byť vždy pripojená na vztáznú meraciu zem.
- Ak spozorujete abnormálne výsledky meraní, multimeter nepoužívajte. Ak si nie ste istí príčinou závady, kontaktujte servisné stredisko.
- Nemerajte vyššie napätie a prúdy, než aké sú vyznačené na prednom paneli multimetra. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a poškodenia multimetra!
- Pred používaním si overte, či multimeter správne pracuje. Otestujte obvod, u ktorého poznáte jeho elektrické veličiny.
- Skôr ako multimeter pripojite k obvodu, u ktorého sa chystáte merat prúd, vypnite napájanie daného obvodu.
- Nepoužívajte a neskladujte multimeter v prostrediaciach s vysokou teplotou, prašnosťou a vlhkostou. Neodporúčame tiež používať prístroj v prostredí, kde sa môže vyskytovať silné magnetické pole, alebo kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu či požiaru.
- Prí výmene batérie, alebo inej časti multimetra, použite náhradné diely rovnakého typu a špecifikácií. Vymieňajte pri vypnutom alebo odpojenom multimeteri!
- Nemeňte alebo nijak neupravujte vnútorné obvody multimetra!
- Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri meraniach napäťia vyšších ako 30 V AC rms, 42 V špičkových alebo 60 V DC. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Prí manipulácií s meracimi hrotmi sa uistite, že ich držíte až za zábranou prstov.
- Aby ste zabránili zásahu elektrickým prúdom, nedotýkajte sa rukou alebo pokožkou žiadnych holých vodičov.
- Skôr ako otvoríte kryt multimetra, odpojte meracie hroty od testovaného obvodu.
- Nevykonávajte merania, ak je kryt multimetra odstránený alebo ak je uvolnený.
- Akonáhle sa na displeji objavi ikona výbitej batérie „ + “, batériu vymeňte. V opačnom prípade môžu byť následne vykonané merania nepresné. To môže viesť ku skresleným výsledkom merania a k následnému úrazu elektrickým prúdom!
- CATII - kategória merania II je určená pre merania vykonané na obvodoch pripojených priamo k nízkonapäťovým zariadeniam. Príkladom sú merania na domáčich spotrebičoch, prenosných rádiach a podobných zariadeniach. Nepoužívajte multimeter na meranie rozsahov spadajúcich do kategórií III a IV!

## ⚠ VAROVANIE

Používajte multimeter EM320A iba tak, ako je špecifikované nižšie, inak môže dôjsť k poškodeniu prístroja alebo Vášho zdravia. Dbajte nasledujúcich inštrukcií:

- Skôr, než vykonáte meranie odporu, diód alebo prúdu, odpojte obvody od zdrojov energie a výbite vysokonapäťové kondenzátory.
- Pred meraním sa presvedčte, že je kruhový prepínač rozsahu merania v správnej polohe. V žiadnom prípade nevykonávajte zmeny v meracom rozsahu (pootáčaním kruhového prepínača programov meraní) v priebehu merania! Mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja.
- Ak budete merat prúd, vypnite napájanie obvodu predtým, než k nemu multimeter pripojíte.

## Popis prístroja

Digitálny multimeter EM320A je z radu kompaktných prístrojov s 3,5 číslicovým displejom, určených na meranie jednosmerného a striedavého napäťia, jednosmerného prúdu, odporu, testovanie diód. Indikuje prekročenia meraného rozsahu. Má funkciu automatického vypnutia. Multimeter poskytuje ochranu pred preťažením a informuje o nízkom stave batérie. Ideálne používanie multimetra EM320A je napr. v dielňach, laboratóriach a domácnostach.

## Technické parametre

Displej:

LCD, 1999 (3,5 číslice) s automatickou indikáciou polarity

Pracovná teplota:

0 °C až 40 °C < 75 %

Teplota skladovania:

-10 °C až 50 °C, relativná vlhkosť < 85 %

Napájanie:	1x 12V (23A)
Slabá batéria:	indikácia pomocou symbolu batérie na displeji
Indikácia prekročenia rozsahu:	zobrazenie čísla „1“ na LCD
Kategória merania:	CAT II (250 V)

Rozmery a hmotnosť: 57 x 95 x 30 mm; 82 g (vrátane batérii)

## Čelný pohľad na multimeter

1. Displej – 3,5 číslicový LCD displej s max. údajom merania 1999

2. Otočný prepínač

Používa sa k volbe požadovanej funkcie a tiež na zapnutie alebo vypnutie meracieho prístroja. Keď merací prístroj nepoužívate, nastavte tento otočný prepínač do vypnutej polohy OFF.

3. Testovacie vodiče

## Presnosť merania

Presnosť je špecifikovaná na dobu jedného roka po kalibrácii a pri teplote 18 °C až 28 °C pri relatívnej vlhkosti do 75%.

Špecifikačné presnosti majú nasledujúci tvar:

$\pm([ \% \text{ údaje prístroja} ] + [\text{počet najnižších platných čísl}])$

## Jednosmerné napätie (DC)

Rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
200 mV	100 µV	$\pm(0,5\% + 5)$
2000 mV	1 mV	
20 V	10 mV	$\pm(0,8\% + 5)$
200 V	100 mV	
250 V	1 V	$\pm(1\% + 5)$

Vstupná impedancia: 1 MΩ

⚠ Max. dovolené vstupné napätie: 250 V

## Striedavé napätie (AC)

Rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
200 V	100 mV	$\pm(1,2\% + 10)$
250 V	1 V	$\pm(1,2\% + 10)$

Vstupná impedancia: cca 500 kΩ

Frekvenčný rozsah: 40 Hz až 400 Hz

⚠ Max. dovolené vstupné napätie: 250 V

Odozva: priemerná, kalibrovaná na efektívnu hodnotu sínusového priebehu

## Jednosmerný prúd (DC)

Rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
2000 µA	1 µA	$\pm(1\% + 5)$
20 mA	10 µA	$\pm(1\% + 5)$
200 mA	100 µA	$\pm(1,2\% + 5)$

Prepäťová ochrana: 250 mA/250 V poistka

## Odpór

Rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
200 Ω	0,1 Ω	$\pm(1\% + 5)$
2000 Ω	1 Ω	
20 kΩ	10 Ω	$\pm(0,8\% + 5)$
200 kΩ	100 Ω	
2000 kΩ	1 kΩ	$\pm(1,2\% + 5)$

Napätie bez záťaže: 3 V

## Test batérií

Rozsah	Funkcia	Poznámka
1,5 V		testovací prúd: cca 20 mA
9 V	bude zobrazená úroveň napäťia v batérii	testovací prúd: cca 4,5 mA

## Test diód

Rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
►	1 mV	Zobrazí sa približný úbytok napäťia v prieplustnom smere diódy. Napätie pri otvorenom okruhu: Približne 2,8 V Skúšobný prúd: Približne 1 mA

## Generátor výstupného obdĺžnikového signálu

Frekvencia výstupného signálu: 50 Hz

Úroveň: vyššia než 3Vpp

## Meranie jednosmerného (DC) napäťia

- Nastavte otočný prepínač do polohy 
- Zvolte meraci rozsah - v prípade, že nepoznáte napäťový rozsah vopred, nastavte najvyšší rozsah a postupne ho pri meraní znížujte.
- Pripojte meracie hroty na zariadenie alebo obvod, kde budete merať jednosmerné napätie.
- Zapnite napájanie do zariadenia, ktoré budete merať. Na displeji sa zobrazí hodnota napäťia a polarita vziahanutá k červenému meraciemu hrotu.

Poznámka:

 K zabráneniu zasiahnutia elektrickým prúdom alebo poškodeniu meracieho prístroja nepripájajte na svorky napätie vyššie ako 250 V.

## Meranie striedavého (AC) napäťia

- Nastavte otočný prepínač do polohy 
- Zvolte meraci rozsah - v prípade, že nepoznáte napäťový rozsah vopred, nastavte najvyšší rozsah a postupne ho pri meraní znížujte.
- Pripojte meracie hroty na zariadenie alebo obvod, kde budete merať striedavé napätie.
- Zapnite napájanie do zariadenia, ktoré budete merať. Na displeji sa zobrazí hodnota napäťia a polarita vziahanutá k červenému meraciemu hrotu.

Poznámka:

 K zabráneniu zasiahnutia elektrickým prúdom alebo poškodeniu meracieho prístroja nepripájajte na svorky napätie vyššie ako 250 V.

## Meranie jednosmerného prúdu

- Nastavte otočný prepínač do polohy 
- Zvolte meraci rozsah - v prípade, že nepoznáte prúdový rozsah vopred, nastavte najvyšší rozsah a postupne ho pri meraní znížujte.
- Pripojte meracie hroty na zariadenie alebo obvod, kde budete merať jednosmerný prúd.
- Zapnite napájanie do zariadenia, ktoré budete merať. Na displeji sa zobrazí hodnota prúdu a polarita vziahanutá k červenému meraciemu hrotu.

## Meranie odporu

- Nastavte otočný prepínač do polohy 
- Zvolte meraci rozsah - v prípade, že nepoznáte hodnotu meraného odporu vopred, nastavte najvyšší rozsah a postupne ho pri meraní znížujte.
- Pripojte meracie hroty k meranejmu zariadeniu.
- Nameraná hodnota sa zobrazí na displeji.

Poznámka:

Ak meriate hodnotu väčšiu než  $1\text{M}\Omega$ , je normálne, že sa meraná hodnota rezistora uistáľia až po niekoľkých sekundách. V prípade, že obvod nie je uzavretý, na displeji sa zobrazí „1“.

 Pred meraním odpojte napájanie obvodu a vybite všetky vysokonapäťové kondenzátory.

## Test diód

Tento režim je možné použiť pre kontrolu diód, tranzistorov a ďalších polovodičových súčiastok.

- Nastavte otočný prepínač do polohy

- Pripojte červený skúšobný vodič k anóde meranej diódy a čierny skúšobný vodič ku katóde. Na displeji sa zobrazí napätie na dióde v prieistupnom smere. Pri zlom prepojení sa na displeji zobrazí „1“.

Aby ste sa vyhli poškodeniu multimetra alebo meraných zariadení, odpojte pred meraním diód napájanie obvodu a vybíte všetky vysokonapäťové kondenzátory. Po ukončení merania odpojte meranú súčiastku alebo obvod od meracích prívodov.

## Test batérií

- Nastavte otočný prepínač do polohy pre testovanie batérií 1,5V alebo 9V.
- Pripojte meracie hroty k batérii tak, aby červený hrot bol pripojený na kladný pól a čierny hrot na záporný pól batérie.
- Nameraná hodnota sa zobrazí na displeji.

Poznámka:

Po ukončení merania odpojte meracie hroty od testovanej batérie.

## Generátor výstupného obdĺžnikového signálu (napäťia)

- Nastavte otočný prepínač do polohy
- Pripojte meracie hroty k testovanému zariadeniu.
- Nameraná hodnota je zobrazená na displeji.

Aby ste sa vyhli poškodeniu multimetra alebo meraných zariadení, nesnažte sa na svorkách dosiahnuť napätie vyššie ako 10V. Pri tejto funkcií nie je aktívna ochrana proti skratu.

Poznámka:

Frekvencia výstupného signálu: 50 Hz

Úroveň: vyššia než 3Vpp pri zatažení 1 MΩ

## ⚠ Výmena batérie

Pred výmenou batérie musia byť odpojené meracie hroty od meraného obvodu alebo zariadenia. Pri zobrazení symbolu slabej batérie na displeji ( ) je nutné čo najskôr vymeniť batériu.

- Na zadnej strane multimetra odskrutkujte pomocou vhodného skrutkovača skrutky a zložte kryt.
- Vytiahnite starú batériu a nahradte ju novou v predpisanom rozmere (12V, typ 23A).
- Nasadte kryt a zaskrutkujte.

## ⚠ Výmena poistky

Pred výmenou poistky musia byť odpojené meracie hroty od meraného obvodu alebo zariadenia. K pretaveniu poistky dôjde väčšinou pri nedodržaní predpísaneho spôsobu merania.

- Na zadnej strane multimetra odskrutkujte pomocou vhodného skrutkovača skrutky a zložte kryt.
- Vytiahnite pretavenú poistku a nahradte ju novou v predpisanom rozmere (poistka F 250mA/250V AC, 5 × 20 mm).
- Potom nasadte kryt a zaskrutkujte.

Poznámka:

Pre stálu ochranu pred preťažením používajte poistku s predpísaným prúdom a napäťom.

## Pokyny k údržbe multimetra

### Upozornenie

- Nepokúsajte sa multimeter opravovať alebo akolokvek upravovať, ak nie ste kvalifikovaní takúto činnosť vykonávať a nemáte k dispozícii požadované kalibráčne prístroje.
- Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, dbajte, aby do vnútorej časti multimetra nevnikla voda!
- Odpojte meracie hroty od testovaného obvodu predtým, než otvoríte kryt multimetra.
- Pravidelne čistite telo multimetra vlhkou handričkou a jemným čistiaciom prostriedkom (saponátom). Čistenie vykonávajte iba pri odpojenom a vypnutom multimetri.
- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá alebo brúsne prostriedky!
- Ak nepoužívate multimeter dlhšiu dobu, vypnite ho a vyberte batérie.
- Multimeter neuchovávajte na mieste, kde je vysoká vlhkosť a teplota, alebo v prostredí, kde je silné magnetické pole!
- Pri výmeni bezpečnostnej poistky sa uistite, že je nová poistka rovnakého typu a rovnakého rozpätia ako pôvodná. Poistka: (F250mA/250V), typ F, Ø 5 × 20 mm.

Na zakúpený prístroj sa vzťahuje záruka na kvalitu materiálu a na spracovanie multimetra. Táto záruka je platná po dobu dvoch rokov. Záruka sa nevzťahuje na batériu a poistku. Reklamácia nebude uznána, ak bude vada prístroja spôsobená nesprávnym používaním alebo vystavením prístroja extrémnym podmienkam.

## **Informácie na zadnej strane multimetra:**

### **⚠ Varovanie**

Pred použitím si preštudujte návod. Pred otvorením multimetra odpojte meracie šnúry od zdroja napäťa. Zabráňte tak možnému úrazu elektrickým prúdom.

Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode.

Tento prístroj nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúsenosti a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní prístroja, ak na ne nebude dohliadane alebo pokiaľ neboli inštruuovaní ohľadne použitia tohto prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Je nutný dohľad nad deťmi, aby sa zaistilo, že sa nebudú s prístrojom hrať.

Nevyhadzujte výrobok ani batérie po skončení životnosti ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu.



Technickú pomoc možno získať u dodávateľa:

EMOS SK s.r.o., Hlinická 409/22, 014 01 Bytča

Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode.

## **PL Multimetr cyfrowy EM320A**



Pred rozpoczęciem korzystania z EM320A, prosimy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi.

Ważniejsze fragmenty są w niej zaznaczone żółtym kolorem i omawiają zasady bezpiecznego posługiwania się tym przyrzędziem. W ten sposób zapobiegamy możliwemu porażeniu prądem elektrycznym albo uszkodzeniu przyrzędza. Multimetr cyfrowy został zaprojektowany zgodnie z normą IEC-61010 odnoszącą się do elektronicznych przyrządów pomiarowych zaliczanych do kategorii (CAT II 250V), do klasy bezpieczeństwa II i poziomu zakłóceń 2.

### **Symbole elektryczne**

	prąd przemienny (AC)
	pród stały (DC)
	pród stały/przemienienny (AC/DC)
	waga - przed wykorzystaniem należy przeczytać instrukcję
	niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
	uziemienie
	bezpiecznik
	deklaracja zgodności (CE)
	urządzenie jest chronione przez podwójną izolację lub izolację wzmocnioną

### **⚠ UWAGA**

W szczególności należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Przed rozpoczęciem korzystania multimetru, należy uważnie sprawdzić, czy przyrząd nie jest uszkodzony. Jeżeli w przyrzędzie występuje widoczne uszkodzenie, nie przystępujemy do żadnych pomiarów! Sprawdzamy, czy powierzchnia multimetru nie jest podrapana, a zaciśki pomiarowe nie są poluzowane.
- Sprawdzamy stan izolacji sond pomiarowych i krokodylków. Przy uszkodzonej izolacji istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Nie korzystamy z uszkodzonych sond pomiarowych!
- Nie mierzymy napięć przekraczających 250 V, albo prądów większych od 200 mA!
- Nie mierzymy prądu, jeżeli napięcie w rozłączonym obwodzie na jałowo przekracza 250 V.
- Zacisk „COM“ musi być zawsze podłączony do masy (do ziemi) odpowiedniego mierzzonego układu.
- Jeżeli stwierdzimy, że wyniki pomiarów nie są wiarygodne, przestajemy korzystać z multimetru. Jeżeli nie ma pewności co przyczyniły się usterek, należy skontaktować się z ośrodkiem serwisowym.
- Nie mierzymy większych napięć i prądów, od tych, które są opisane na przednim panelu multimetru. Zagraża to bowiem porażeniem prądem elektrycznym i uszkodzeniem multimetru!

- Przed użyciem sprawdzamy, czy multimeter działa poprawnie. Sprawdzamy go w obwodzie, którego parametry elektryczne są nam znane.
- Jeżeli podłączamy multimeter do obwodu, w którym chcemy zmierzyć natężenie prądu, musimy najpierw wyłączyć zasilanie tego obwodu.
- Nie korzystamy i nie przechowujemy multimetru w miejscach o dużej temperaturze, zapyleniu i wilgotności. Nie zalecamy również korzystania w tego przyrządu w środowisku, w którym może występuwać silne pole magnetyczne albo gdzie grozi niebezpieczeństwo wybuchu albo pożaru.
- Przy wymianie baterii albo innej części multimetru, korzystamy z części zamiennych tego samego typu i o tych samych danych technicznych. Wymiany dokonujemy przy wyłączonym i odłączonym multimetrem!
- Nie zmieniamy albo nie przerabiamy w żaden sposób wewnętrznych obwodów multimetru!
- Szczególną ostrożność zachowujemy przy pomiarach napięć większych od 30 V AC rms, 42 V maksymalnie albo 60 V DC. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
- Przy manipulacji z grotami pomiarowymi uważały, żeby trzymać je zawsze poza ogranicznikiem dla palców.
- Żeby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie dotykamy rąk, ani inną częścią ciała żadnych diziutowanych przewodów.
- Przed otwarciem obudowy multimetru, odłączamy groty pomiarowe do mierzonego obwodu.
- Nie wykonujemy pomiarów, jeżeli osłona multimetru jest zdjęta albo poluzowana.
- Jak tylko na wyświetlaczu pojawi się ikona rozładowanej baterii „”, baterię należy wymienić. W przeciwnym razie może się pogorszyć dokładność pomiarów. Może to doprowadzić do błędnych wyników pomiarów i w razie braku ostrożności nawet do porażenia prądem elektrycznym!

CATII - kategoria pomiarów II jest przeznaczona do pomiarów wykonywanych w obwodach podłączonych bezpośrednio do urządzeń niskonapięciowych. Przykładem są tu pomiary wykonywane w urządzeniach gospodarstwa domowego, przenośnych narzędziach i tym podobnych urządzeniach. Tego multimetru nie wykorzystujemy do pomiarów zaliczanych do zakresów z kategorii III i IV!

## OSTRZEŻENIE

Multimetr EM320A wykorzystujemy wyłącznie tak, jak jest niżej wyspecyfikowane, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przyrządu albo wypadku z Państwa udziałem. Przestrzegamy następujących instrukcji:

- Przed wykonywaniem pomiarów rezystancji, diód albo prądu, odłączamy odpowiednie obwody od źródeł zasilania i rozładowujemy wysokonapięciowe kondensatory.
- Przed pomiarem sprawdzamy, czy obrotowy przełącznik zakresu pomiarów jest we właściwym położeniu. W żadnym razie nie dokonujemy zmiany zakresu pomiarowego (za pomocą obracanego obrotowego przełącznika zakresu pomiarów) podczas pomiaru! Może dojść do uszkodzenia przyrządu.
- Jeżeli będzie mierzone natężenie prądu, trzeba wyłączyć zasilanie obwodu przed podłączeniem do niego multimetru.

## Opis przyrządu

Multimetr cyfrowy EM320A jest przedstawicielem kompaktowego typoszeregu mierników z 3,5 cyfrowym wyświetlaczem, przeznaczonym do pomiaru napięcia prądu stałego i napięcia przemiennego, natężenia prądu stałego, rezystancji i testowania diód. Miernik sygnalizuje przekroczenie zakresu pomiarowego. Ma funkcję automatycznego wyłączenia. Multimetr zapewnia ochronę przed przeciążeniem i informuje o stanie rozładowania baterii. Idealnym miejscem wykorzystania multimetru EM320A jest na przykład: warsztat, laboratorium i gospodarstwo domowe.

## Parametry techniczne

Wyświetlacz:	LCD, 1999 (3,5 cyfry) z automatycznym wskaźnikiem polaryzacji
Temperatura pracy:	0 °C do 40 °C < 75 %
Temperatura przechowywania:	-10 °C do 50 °C, wilgotność względna < 85 %
Zasilanie:	1x 12V (23A)
Rozładowane baterie:	wskazanie za pomocą symbolu baterii na wyświetlaczu
Sygnalizacja przekroczenia zakresu:	wyświetlenie cyfry „1” na LCD
Kategoria pomiarów:	CAT II (250 V)
Wymiary i ciężar:	57 x 95 x 30 mm; 82 g (łącznie z baterią)

## Widok na multimeter od przodu

- Wyświetlacz – 3,5 cyfry. Wyświetlacz LCD o maks. wyświetlonym wyniku pomiarów 1999
- Przelącznik obrotowy  
Stosuje się go do wybrania odpowiedniej funkcji oraz do włączenia albo wyłączenia przyrządu pomiarowego. Kiedy nie korzystamy z przyrządu pomiarowego, ustawiamy ten przełącznik obrotowy w położeniu wyłąc OFF.
- Przewody pomiarowe

## Dokładność pomiarów

Dokładność jest specyfikowana na czas jednego roku po kalibracji i w temperaturze 18 °C do 28 °C oraz przy wilgotności względnej do 75 %.

Specyfikacja dokładności ma następującą postać:

±(% dane przyrządu)+[wartość najniższej cyfry znaczącej])

## Napięcie stałe (DC)

Zakres	Rozdzielcość	Dokładność
200 mV	100 µV	± (0,5% + 5)
2000 mV	1 mV	
20 V	10 mV	± (0,8% + 5)
200 V	100 mV	
250 V	1 V	± (1% + 5)

Impedancja wejściowa: 1 MΩ

⚠ Maks. dopuszczalne napięcie wejściowe: 250 V

## Napięcie przemienne (AC)

Zakres	Rozdzielcość	Dokładność
200 V	100 mV	± (1,2% + 10)
250 V	1 V	± (1,2% + 10)

Impedancja wejściowa: około 500 kΩ

Zakres częstotliwości: 40 Hz do 400 Hz

⚠ Maks. dopuszczalne napięcie wejściowe: 250 V

Wynik pomiaru: wartość średnia, kalibrowana do wartości skutecznej przebiegu sinusoidalnego

## Prąd stały (DC)

Zakres	Rozdzielcość	Dokładność
2000 µA	1 µA	± (1% + 5)
20 mA	10 µA	± (1% + 5)
200 mA	100 µA	± (1,2% + 5)

Ochrona przed przeciążeniem: bezpiecznik 250 mA/250 V

## Rezystancja

Zakres	Rozdzielcość	Dokładność
200 Ω	0,1 Ω	±(1 % + 5)
2000 Ω	1 Ω	
20 kΩ	10 Ω	±(0,8 % + 5)
200 kΩ	100 Ω	
2000 kΩ	1 kΩ	±(1,2 % + 5)

Napięcie bez obciążenia: 3 V

## Test baterii

Zakres	Funkcja	Uwaga
1,5 V		prąd testowania: około 20 mA
9 V	zostanie wyświetlone napięcie baterii	prąd testowania: około 4,5 mA

## Test diód

Zakres	Rozdzielcość	Dokładność
►—	1 mV	Wyświetla się w przybliżeniu spadek napięcia w kierunku przewodzenia diody. Napięcie przy otwartym obwodzie: Około 2,8 V Prąd badawczy: Około 1 mA

## **Generator wyjściowych impulsów prostokątnych**

Częstotliwość sygnału wyjściowego: 50 Hz

Poziom: ponad 3Vpp

### **Pomiar napięcia prądu stałego (DC)**

1. Przelącznik obrotowy ustawiamy w położeniu .
2. Wybieramy zakres pomiarowy. W przypadku, gdy nie znamy wcześniej zakresu pomiarowego napięcia, ustawiamy najwyższy zakres i w trakcie pomiaru odpowiednio go zmniejszamy.
3. Groty pomiarowe podłączamy do urządzenia albo obwodu, gdzie będzie mierzone napięcie stałe.
4. Włączamy zasilanie do urządzenia, które będziemy mierzyć. Na wyświetlaczu pojawi się wartość napięcia i jego polaryzacja odniesiona do czerwonego grotu pomiarowego.

*Uwaga:*

 Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym albo uszkodzeniu przyrządu pomiarowego na zaciski nie podłączamy napięcia przekraczającego 250 V.

### **Pomiar napięcia prądu przemiennego (AC)**

1. Przelącznik obrotowy ustawiamy w położeniu .
2. Wybieramy zakres pomiarowy – w przypadku gdy nie znamy wcześniej zakresu pomiarowego napięcia, ustawiamy najwyższy zakres i w trakcie pomiaru odpowiednio go zmniejszamy.
3. Groty pomiarowe podłączamy do urządzenia albo obwodu, w którym będzie mierzone napięcie przemienne.
4. Włączamy zasilanie do urządzenia, które będziemy mierzyć. Na wyświetlaczu pojawi się wartość napięcia przemennego.

 Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym albo uszkodzeniu przyrządu pomiarowego na zaciski nie podłączamy napięcia przekraczającego 250 V.

### **Pomiar natężenia prądu stałego**

1. Przelącznik obrotowy ustawiamy w położeniu .
2. Wybieramy zakres pomiarowy – w przypadku gdy nie znamy wcześniej zakresu pomiarowego prądu, ustawiamy najwyższy zakres i w trakcie pomiaru odpowiednio go zmniejszamy.
3. Groty pomiarowe podłączamy do urządzenia albo obwodu, gdzie będziemy mierzyć prąd stałego.
4. Włączamy zasilanie do urządzenia, które będziemy mierzyć. Na wyświetlaczu pojawi się wartość natężenia prądu stałego i jego polaryzacja odniesiona do czerwonego grotu pomiarowego.

### **Pomiar rezystancji**

1. Przelącznik obrotowy ustawiamy w położeniu .
2. Wybieramy zakres pomiarowy – w przypadku gdy nie znamy wcześniej zakresu pomiarowego mierzonyj rezystancji, ustawiamy najwyższy zakres i w trakcie pomiaru odpowiednio go zmniejszamy.
3. Groty pomiarowe podłączamy do mierzonego urządzenia.
4. Wartość zmierzona zostaje wyświetlona na wyświetlaczu.

*Uwaga:*

*Jeżeli mierzymy wartość przekraczającą  $1M\Omega$ , to normalne jest, że wynik pomiaru rezystancji stabilizuje się dopiero po kilku sekundach. W przypadku, gdy obwód jest rozwarty, na wyświetlaczu pojawi się „1”.*

 *Aby przed pomiarem wyłączyć zasilanie obwodu i rozładowujemy wszystkie kondensatory wysokonapięciowe.*

### **Test diód**

Ten tryb jest wykorzystywany do kontroli diód, tranzystorów i innych elementów półprzewodnikowych.

1. Przelącznik obrotowy ustawiamy w położeniu .
2. Podłączamy czerwony przewód pomiarowy do anody mierzonej diody, a czarny przewód pomiarowy do katody. Na wyświetlaczu pojawi się napięcie na diodzie w kierunku przewodzenia. Przy błędny połączeniu na wyświetlaczu pojawi się „1”.  
 Aby zapobiec uszkodzeniu multimetru albo mierzonych urządzeń, przed pomiarem diód wyłączamy zasilanie obwodu i rozładowujemy wszystkie kondensatory wysokonapięciowe. Po zakończeniu pomiarów odłączamy mierzony element albo obwód od przewodów pomiarowych.

### **Test baterii**

1. Przelącznik obrotowy ustawiamy w położeniu do testowania baterii 1,5V albo 9V.
2. Podłączamy grot pomiarowe do baterii tak, aby czerwony grot był podłączony do bieguna dodatniego, a czarny grot do bieguna ujemnego baterii.
3. Wartość zmierzona zostaje wyświetlona na wyświetlaczu.

*Uwaga:*

*Po zakończeniu pomiarów odłączamy grot pomiarowe od testowanej baterii.*

## **Generator wyjściowych sygnałów prostokątnych (napięcia)**

1. Przelącznik obrotowy ustawiamy w położeniu 
2. Podłączamy groty pomiarowe do testowanego urządzenia.
3. Wartość zmierzona zostaje wyświetlona na wyświetlaczu.

**⚠ Aby zapobiec uszkodzeniu multimetru albo mierzonych urządzeń, nie dopuszczamy, żeby napięcie na zaciskach pomiarowych przekroczyło 10V. Przy tej funkcji nie jest aktywna ochrona przed zwarciem.**

*Uwaga:*

Częstotliwość sygnału wyjściowego: 50 Hz

Poziom: ponad 3Vpp przy obciążeniu 1 MΩ

## **⚠ Wymiana baterii**

Przed wymianą baterii groty pomiarowe muszą być odłączone od mierzonego obwodu albo urządzenia. Przy wyświetleniu symbolu rozładowanej baterii () , trzeba niezwłocznie dokonać wymiany baterii.

1. W tylnej części multimetru za pomocą odpowiedniego wkrętaka odkręcamy wkręty mocujące i otwieramy obudowę.
2. Wyjmujemy starą baterię i zastępujemy ją nową o wymaganych parametrach (12V, typ 23A).
3. Składamy obudowę i wkręcamy wkręty mocujące.

## **⚠ Wymiana bezpiecznika**

Przed wymianą bezpiecznika należy odłączyć groty pomiarowe od mierzonego obwodu albo urządzenia. Do przepalenia bezpiecznika dochodzi najczęściej przy nieprzestrzeganiu zalecanej procedury pomiarów.

1. W tylnej części multimetru za pomocą odpowiedniego wkrętaka odkręcamy wkręty mocujące i otwieramy obudowę.
2. Wyjmujemy przepalonego bezpiecznik i zastępujemy go nowym o wymaganych parametrach (wkładka bezpiecznikowa F 250mA/250V AC, 5 × 20 mm).
3. Składamy obudowę i wkręcamy wkręty mocujące.

*Uwaga: Aby zapewnić stałą ochronę przed przeciążeniem korzystamy tylko z bezpieczników o wymaganym prądzie i napięciu.*

## **Zalecenia do konserwacji multimetru**

**Uwaga**

- Nie próbujmy multimetru naprawiać albo wprowadzać jakichkolwiek zmian, jeżeli nie mamy kwalifikacji do takich czynności i nie dysponujemy niezbędnym przyrządem do kalibracji.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym zwracamy uwagę, aby do wnętrza multimetru nie dostała się woda!
- Odłączamy groty pomiarowe od testowanego obwodu przed otwarciem obudowy multimetru.
- Okresowo czyścimy obudowę multimetru wilgotną ścieżeczką i delikatnym płynem do mycia (na przykład do naczyń). Czyszczenie wykonujemy tylko przy wyłączonym i odłączonym multimetrem.
- Do czyszczenia nie stosujemy rozpuszczalników albo środków o działaniu ściernym!
- Jeżeli nie będziemy korzystać z multimetru przez dłuższy czas, wyłączamy go i wyjmujemy baterie.
- Multimetru nie przechowujemy w miejscu, w którym jest wysoka wilgotność i temperatura albo w środowisku, w którym występuje silne pole magnetyczne!
- Przy wymianie bezpiecznika sprawdzamy, czy nowa wkładka jest tego samego typu i tej samej wielkości, jak dotychczasowa. Bezpiecznik: (F250mA/250V), typ F, Ø 5 × 20 mm.

Na zakupiony przyrząd jest udzielana gwarancja na jakość materiałów i na wykonanie multimetru. Ta gwarancja obejmuje w czasie dwóch lat. Gwarancja nie obejmuje baterii i bezpiecznika. Reklamacja nie zostanie uznana, jeżeli wada przyrządu zostanie spowodowana niewłaściwym użytkowaniem albo narażeniem przyrządu na ekstremalne warunki.

## **Informacje na tylnej części multimetru:**

### **⚠ Ostrzeżenie**

Przed użyciem prosimy przeczytać tę instrukcję. Przed otworem multimetru należy odłączyć groty pomiarowe od źródła napięcia. W ten sposób zapobiegamy możliwemu porażeniu prądem elektrycznym.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (łącznie z dziećmi), którym brak predyspozycji fizycznych, umysłowych albo mentalnych oraz brak doświadczenia i wiedzy nie pozwalają na bezpieczne korzystanie z tego przyrządu, jeżeli nie będzie nad nimi sprawowany nadzór albo, jeżeli nie zostaną pouczone odnośnie zastosowania tego przyrządu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Konieczny jest nadzór nad dziećmi, który zapewni, że nie będą się one bawić tym przyrządem.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.



Pomocy technicznej udziela dostawca:

EMOS spol. s.r.o., Šířava 295/17, 750 02 Přerov I-Město

Na wyrób została wydana Deklaracja Zgodności.

**HU**

## Digitális multiméter EM320A



Mielőtt az EM320A eszközt használhatna, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.

Ki vannak benne emelve a különösen fontos részek, amelyekben a készülékkel való biztonságos munkáról van szó. Így elkerülheti az esetleges áramütést vagy a készülék meghibásodását. A digitális multiméter a (CAT II 250V) kategóriába, a II. biztonsági osztályba és a 2. szennyezettségi szintbe tartozó elektronikus mérőeszközökre vonatkozó IEC-61010 normának megfelelően készült.

### Elektromosságra vonatkozó jelzések

~	váltakozó áram (AC)
...	egyenáram (DC)
~	váltakozó/egyenáram (AC/DC)
⚠	figyelmeztetés - használat előtt tanulmányozza át az útmutatót
⚠	áramütés veszélye
⚡	földelés
☒	biztosíték
CE	megfelelőségi nyilatkozat (CE)
▣	a készüléket kettős szigetelés és megerősített szigetelés védi



### FIGYELEM

Különösen vegye figyelembe az alábbi instrukciókat:

- Mielőtt használhatja a multimétert, figyelmesen ellenőrizze, nincs-e a készülék meghibásodva. Amennyiben a készüléken látható meghibásodást talál, ne végezzen vele mérést! Ellenőrizze, nincs-e a multiméter felülete megkarcolódva és az oldalsó csatlakozások ragasztása nem lazult-e meg.
- Ellenőrizze a szigetelést a mérőszondákon és -pofákon. A szigetelés meghibásodása áramütést okozhat. A meghibásodott mérőszondákat ne használja!
- Ne mérjen 250 V-nál nagyobb feszültséget vagy 200 mA-nál nagyobb áramerősséget!
- Ne mérjen áramot, ha a feszültség terhelés nélkül 250V-nál nagyobb a szétkapcsolt áramkörben.
- A „COM” csatlakozónak minden csatlakoztatva kell lennie a vonatkozó mérési földhöz.
- Amennyiben abnormális mérési eredményeket tapasztal, a multimétert ne használja. Ha nem biztos benne, mi a hiba oka, forduljon a szervizközponthoz.
- Ne mérjen a multiméter előlusi paneljén feltüntetettettnél magasabb feszültséget vagy áramerősséget. Ez áramütéshez és a készülék meghibásodásához vezethet!
- Használhat előtt ellenőrizze, hogy a multiméter megfelelően működik-e. Teszteljen egy áramkört, amelyiknek ismeri az elektromos adatait.
- Mielőtt a multimétert csatlakoztatja az áramkörhöz, amelyet mérni szándékozik, kapcsolja ki az adott áramkör tápellátását.
- Ne használja és ne tárolja a multimétert magas hőmérsékletű, poros, nedves környezetben. Nem javasoljuk továbbá a készüléket olyan környezetben sem használni, ahol erős mágneses mező fordul elő, vagy ahol robanás- vagy tűzveszély áll fenn.

- Elemek vagy a multiméter más alkatrészeinek cseréjekor ugyanolyan típusú és specifikációjú cserealkatrészeket használjon. A cserét csak kikapcsolt és kihúzott multiméter esetén hajtsa végre!
  - Ne változtassa meg semmifélekképpen ne módosítsa a multiméter belső áramköreit!
  - Különös óvatossággal végezze a mérést 30 V AC rms-t, 42 V csúcsot vagy 60 V DC-t meghaladó feszültség esetén. Áramütés veszélye fenyeget!
  - A mérőtűskék kezelésekor figyeljen arra, hogy csak az ujjvédő perem mögött fogja meg őket.
  - Áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne érjen hozzá a kezével vagy bőrével csupasz vezetőhöz.
  - Mielőtt kinyitja a multiméter fedelét, szakítsa meg a csatlakozást a mérőtűskék és a tesztelt áramkör között.
  - Ne végezzen mérést, ha a multiméter fedele le van véve vagy ki van lazítva.
  - Amint a kijelzőn megjelenik a lemerülő elem ikonja „”, cserélje ki az elemet. Ellenkező esetben a további mérések pontatlanok lehetnek. Ez torz méri esedményekhez és ennek következetében áramütéshez vezethet!
- CATII - a II mérési kategória alacsony feszültségű készülékekhez csatlakoztatott áramkörökön végzett mérésekre szolgál. Ilyenek például a háztartási elektromos fogyszerek, hordozható szerszámok és hasonló berendezések. Ne használja a multimétert a III és IV kategoriába tartozó tartományok mérésére!

## △ FIGYELEMZETÉS

Az EM320A multimétert csak az alábbiakban megadtak szerint használja, különben kárt okozhat a készülékben vagy saját egészségében. Vegye figyelembe az alábbi instrukciókat:

- Mielőtt ellenállást, diódát vagy áramerősséget mér, húzza ki az áramkört az energiaforrásból és süssé ki a magasfeszültségű kondenzátorokat.
- A mérés előtt győződjön meg róla, hogy a tartomány körkapcsolója megfelelő állásban van. Semmiéppen se módosítsa a mérési tartományt (a mérésprogram körkapcsolójának elforgatásával) a mérés folyamán! Ez a készülékben meghibásodást okozhat.
- Ha áramerősséget mér, kapcsolja ki az áramkör tápellátását, mielőtt a multimétert csatlakoztatja hozzá.

## A készülék leírása

Az EM320A digitális multiméter 3,5 digitális kijelzőjével azon kompakt készülékek sorába tartozik, melyek feladata egyenfeszültség és váltófeszültség, egyenáramú áramerősség, ellenállás mérése, diódák tesztelése. Jelzi a mérési tartomány átlélépését. Automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkezik. A multiméter védelemet biztosít túlterhelés ellen és tájékoztat róla, ha az elem lemerülőben van. Ideálisan használható az EM320A multiméter pl. műhelyekben, laboratóriumokban és a háztartásban.

## Műszaki paraméterek

Kijelző:	LCD, 1999 (3,5 számjegy) a polaritás automatikus kijelzésével
Üzemi hőmérséklet:	0 °C - 40 °C < 75 %
Tárolási hőmérséklet:	-10 °C - 50 °C, relatív páratartalom < 85 %
Tápellátás:	1x 12V (23A)
Gyenge elem jelzése:	elem szimbólum ábrázolásával a kijelzőn
A tartomány túllépésének jelzése:	„1” szám jelenik meg az LCD-n
Mérési kategória:	CAT II (250 V)
Méretek és tömeg:	57 x 95 x 30 mm; 82 g (elemekkel együtt)

## A multiméter előlnézete

1. Kijelző – 3,5 számjegyes LCD-kijelző, max. 1999 mérési adattal
2. Forgatható kapcsoló  
A kívánt funkció kiválasztására, valamint a mérőeszköz be- és kikapcsolására szolgál. Amikor a mérőeszközt nem használja, állítsa ezt a forgatható kapcsolót kikapcsolt OFF állapotba.
3. Mérővezetékek

## Mérési pontosság

A pontosság 18 °C - 28 °C hőmérsékleten és < 75 % relatív páratartalom mellett van megadva, és a kalibrálástól számított 1 érvényes.

A pontosság meghatározása az alábbi formában történik:

$$\pm [(a \text{ készülék adatainak \%}) + (a \text{ legalacsonyabb érvényes számjegyek száma})]$$

## Egyenfeszültség (DC)

Tartomány	Felbontás	Pontosság
200 mV	100 µV	± (0,5% + 5)

Tartomány	Felbontás	Pontosság
2000 mV	1 mV	
20 V	10 mV	$\pm (0,8\% + 5)$
200 V	100 mV	
250 V	1 V	$\pm (1\% + 5)$

Bemeneti impedancia: 1 MΩ

⚠ Max. megengedett bemeneti feszültség: 250 V

### Váltakozó feszültség (AC)

Tartomány	Felbontás	Pontosság
200 V	100 mV	$\pm (1,2\% + 10)$
250 V	1 V	$\pm (1,2\% + 10)$

Bemeneti impedancia: cca 500 kΩ

Frekvenciatartomány: 40 Hz–400 Hz

⚠ Max. megengedett bemeneti feszültség: 250 V

Válasz: átlagos, a szinuszfolyamat effektív értékére kalibrálva

### Egyenáram (DC)

Tartomány	Felbontás	Pontosság
2000 µA	1 µA	$\pm (1\% + 5)$
20 mA	10 µA	$\pm (1\% + 5)$
200 mA	100 µA	$\pm (1,2\% + 5)$

Túlfeszültség-védelem: 250 mA/250 V biztosíték

### Ellenállás

Tartomány	Felbontás	Pontosság
200 Ω	0.1 Ω	$\pm (1\% + 5)$
2000 Ω	1 Ω	
20 kΩ	10 Ω	$\pm (0,8\% + 5)$
200 kΩ	100 Ω	
2000 kΩ	1 kΩ	$\pm (1,2\% + 5)$

Üresjárati feszültség: 3 V

### Elemek tesztelése

Tartomány	Funkció	Megjegyzés
1,5 V	megjelenik az elemben levő feszültség szintje	tesztáram: kb. 20 mA
9 V		tesztáram: kb. 4,5 mA

### Diódateszt

Tartomány	Felbontás	Pontosság
→	1 mV	Kijelzi a megközelítőleges feszültségesztesést a dióda engedélyezett irányában. Feszültség nyílt áramkör esetén: Körülbelül 2,8 V Tesztáram: Körülbelül 1 mA

### Kimenő négyzetjel generátor

Kimenő jel frekvencijája: 50 Hz

Szint: magasabb, mint 3V/pp

### Egyenfeszültség (DC) mérése

1. Állítsa a forgatható kapcsolót állásba.

2. Válassza meg a mérési tartományt. Amennyiben nem ismeri előre a feszültségtartományt, állítsa be a legmagasabbra, és a mérés során fokozatosan csökkentse.

- Csatlakoztassa a mérőtűskéket a készülékhez vagy az áramkörhöz, amelyen mérni fogja az egyenfeszültséget.
- Kapcsolja be a mérföldköröt a készülék tápellátását. A kijelzőn megjelenik a feszültség értéke és a piros mérőtűskére vonatkoztatott polaritás.

**Megjegyzés:**

△ Az elektromos árammal való érintkezés vagy a mérőkészülék meghibásodásának elkerülése érdekében ne kapcsoljon a csatlakozóra 250 V-ot meghaladó feszültséget.

### Váltakozó feszültség (AC) mérése

- Állítsa a forgatható kapcsolót  állásba.
- Válassza meg a mérési tartományt – amennyiben nem ismeri előre a feszültségtartományt, állítsa be a legmagasabbra, és a mérés során fokozatosan csökkentse.
- Csatlakoztassa a mérőtűskéket a készülékhez vagy az áramkörhöz, amelyen mérése fogja a váltakozó feszültséget.
- Kapcsolja be a mérföldköröt a készülék tápellátását. A kijelzőn megjelenik a feszültség értéke és a piros mérőtűskére vonatkoztatott polaritás.

△ Az elektromos árammal való érintkezés vagy a mérőkészülék meghibásodásának elkerülése érdekében ne kapcsoljon a csatlakozóra 250 V-ot meghaladó feszültséget.

### Egyenáram mérése

- Állítsa a forgatható kapcsolót  állásba.
- Válassza meg a mérési tartományt – amennyiben nem ismeri előre az áramtartományt, állítsa be a legmagasabbra, és a mérés során fokozatosan csökkentse.
- Csatlakoztassa a mérőtűskéket a készülékhez vagy az áramkörhöz, amelyen mérföldköröt a mérni fogja az egyenáramot.
- Kapcsolja be a mérföldköröt a készülék tápellátását. A kijelzőn megjelenik a feszültség értéke és a piros mérőtűskére vonatkoztatott polaritás.

### Ellenállás mérése

- Állítsa a forgatható kapcsolót  állásba.
- Válassza meg a mérési tartományt – amennyiben nem ismeri előre a mérőellenállás értékét, állítsa be a legmagasabbra, és a mérés során fokozatosan csökkentse.
- Csatlakoztassa a mérőtűskéket a mérföldköröt a készülékhez.
- A mért érték megjelenik a kijelzőn.

**Megjegyzés:**

1MΩ-nál nagyobb érték mérése esetén normális jelenség, hogy a rezistor mérő értéke csak néhány másodperc elteltével stabilizálódik. Amennyiben az áramkör nincs lezártva, a kijelzőn az „1” felirat jelenik meg.

△ Mérés előtt húzza ki az áramkör tápellátását és súss ki az összes nagyfeszültségű kondenzátort.

### Diódateszt

Ez az üzemmóddal diódák, tranzisztorok és egyéb félvezető-alkatrészek ellenőrzésére használható.

- Állítsa a forgatható kapcsolót  állásba.
- Csatlakoztassa a piros próbavezetőt a mért dióda anódjához, a fekete próbavezetőt pedig a dióda katódjához. A kijelzőn megjelenik a dióda feszültsége az engedélyezett irányban. Rossz csatlakoztatás esetén a kijelzőn az „1” felirat jelenik meg.
- A multiméter vagy a mért készülékek károsodásának elkerülése érdekében a diódák mérése előtt húzza ki az áramkör tápellátását és súss ki az összes nagyfeszültségű kondenzátort. A mérés befejezése után válassza le a mért alkatrészt vagy áramkört a mérővezetékekről.

### Elemek tesztelése

- Állítsa a forgatható kapcsolót 1,5V vagy 9V elemek tesztelésére.
- A mérőtűskéket csatlakoztassa az elemekhez úgy, hogy a piros tüske az elem pozitív pólusához, a fekete tüske pedig a negatív pólusához kerüljön.
- A mért érték megjelenik a kijelzőn.

**Megjegyzés:**

A mérés befejezése után válassza le a mérőtűskéket a tesztelt elemről.

### Kimenő négyszögel (feszültség) generátor

- Állítsa a forgatható kapcsolót  állásba.
- Csatlakoztassa a mérőtűskéket a tesztelni kívánt készülékhez.
- A mért érték megjelenik a kijelzőn.

△ A multiméter vagy a mért készülékek károsodásának elkerülése érdekében ne kíséreljen meg a pofákon 10V-nal nagyobb feszültséget elérni. Ennél a funkciót nem aktiv a rövidzárlat elleni védelem.

**Megjegyzés:**

Kimenő jel frekvenciája: 50 Hz

Szint: magasabb, mint 3Vpp 1 MΩ terhelésnél

### ⚠ Elemcseré

Az elem kivételével előtt a mérőtükörkéket el kell távolítani a mérőrendő áramkörről vagy készülékről. Ha megjelenik a kijelző gyenge elemeket mutató jel ( $\frac{--}{++}$ ), minél előbb ki kell cserélni az elemet.

1. Megfelelő csavarhúzó segítségével csavarja ki a multiméter háztalálán levő csavarokat és vegye le a burkolatot.
2. Vegye ki a régi elemet és tegyen be újat az előírt méretben (12V, 23A típus).
3. Helyezze vissza a burkolatot és csavarozza vissza.

### ⚠ A biztosíték cseréje

A biztosíték kivételével előtt a mérőtükörkéket el kell távolítani a mérőrendő áramkörről vagy készülékről. A biztosíték kiolvadására többnyire a mérés előírt módjának be nem tartása esetén kerül sor.

1. Megfelelő csavarhúzó segítségével csavarja ki a multiméter háztalálán levő csavarokat és vegye le a burkolatot.
2. Vegye ki a kiolvadt biztosítékot és tegyen be újat az előírt méretben (F 250mA/250V AC, 5 x 20 mm biztosíték).
3. Azután helyezze vissza a burkolatot és csavarozza vissza.

**Megjegyzés:**

A túlerhelés elleni folyamatos védelem érdekében használjon előírt áramerősséggű és feszültségű biztosítékot.

## A multiméter karbantartása

### Figyelem

- Ne próbálja a multimétert megjavítani vagy bármiféleképpen módosítani, ha erre a tevékenységre nincs képesítése, és ha nem áll rendelkezésre megfelelő kalibráló készülék.
- Áramütés megelőzésére érdékelében ügyeljen rá, hogy a multiméter belső részeibe ne juthasson víz!
- A mérőtükörkéket válassza le a tesztelt áramkörről, mielőtt kinyitja a multiméter burkolatát.
- Rendszeresen tisztítsa a multiméter testét nedves ronggyal és finom mosószerrel (tisztítószerrel). Tisztítást csak konnektorból kihúzzott és kikapcsolt készüléken végezzen.
- A tisztításhoz ne használjon oldószert vagy súrolónyagot!
- Ha a multimétert hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki és vegye ki az elemeket.
- A multimétert ne tárolja magas páratartalmú vagy hőmérsékletű helyen, vagy olyan környezetben, ahol erős mágneses tér van!
- A biztosíték cseréjekor győződjön meg róla, hogy az új biztosíték ugyanolyan típusú és tartományú, mint az eredeti.

Biztosíték: (F250mA/250V), F típus, Ø 5 x 20 mm.

A megvásárolt készülékre az anyag minőségre és a multiméter kidolgozására vonatkozó garancia érvényes. Ez a garancia két évig érvényes. A garancia nem vonatkozik az elemre és a biztosítékra. A reklámációt nem ismerjük el, ha a hibát helytelen használat vagy rendkívüli körülmenyeleknek való kitettség okozta.

### Információk a multiméter háztalálán:

#### ⚠ Figyelmeztetés

Használattól előtt tanulmányozza át a tájékoztatót. A multiméter felnyitása előtt válassza le a mérőtükörképet a feszültségforrásról. Ezzel elkerülheti az esetleges áramütést.

A készüléket ne használják csökkent fizikai, szellemi vagy érzékszervi képességekkel, ill. korlátozott tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), amennyiben nincs mellettük szakszerű felügyelet, ill. nem kaptak a készülék kezelésére vonatkozó útmutatásokat a biztonságukért felelős személytől. A gyermekeknek felügyelet alatt kell lenniük annak biztosítása érdekében, hogy nem fognak a készülékkel játszani.

A készüléket és az elemeket élettartamuk lejárta után ne dobja a vegyes háztartási hulladék közé, használja a selektív hulladékgyűjtő helyeket.

Műszaki segítségről forduljon a forgalmazóhoz:

EMOS spol. s.r.o., Sířava 295/17, 750 02 Přerov I-Město

A termék megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik.



13.8.2005

**SI**

# Digitalni multimeter EM320A



Preden začnete EM320A uporabljati, natančno preberite navodila za uporabo.

Označeni so tudi drugi pomembnejši napotki, ki opisujejo načela varnosti pri delu, ob uporabi te naprave. S tem boste preprečili morebitne poškodbe z električnim tokom ali poškodovanje naprave. Digitalni multimeter je bil izdelan v skladu s standardom IEC-61010 za elektronske merilne naprave, ki sodijo v kategorijo (CAT II 250V), v varnostni razred II za stopnjo onesnaženosti št. 2.

## Električni simboli

	izmenični tok (AC)
	enosmerni tok (DC)
	izmenični/enosmerni tok (AC/DC)
	opozorilo na nevarnost – pred uporabo preberite navodila
	nevarnost električnega udara in posledičnih poškodb
	ozemljitev
	varovalka
	izjava o skladnosti izdelka (CE)
	naprava je zaščitena z dvojno izolacijo in ojačeno izolacijo

## ⚠️ OPOZORILO

Upoštevajte predvsem naslednja navodila:

- Pred uporabo natančno preverite, da multimeter ni poškodovan. Če na ohišju odkrijete vidne poškodbe, naprave ne uporabljajte! Preverite, če površina multimetra ni oprskana in, da niso stranski spoji odlepjeni.
- Preverite izolacijo na merilnih sondah in čeljustih. Pri poškodovanju in izolacije obstaja nevarnost poškodb z električnim udarom. Poškodovanih merilnih sond ali čeljusti ne uporabljajte!
- Ne merite napetosti, ki bi presegala 250 V, ali tok, ki presega vrednost 200 mA!
- Ne merite toka, če je napetost na praznu večja kot 250 V in prekinjenem tokokrogu.
- Prikluček „COM“ mora biti vedno priključen tako, da bo ozemljen.
- Naprave ne uporabljajte, če sumite, da ne meri pravilno. Če ne poznate vzrok okvare, pokličite servisni center.
- Merjenje razsežnosti napetosti in tokov, ki presegajo vrednosti označene na sprednjem strani multimetra je prepovedano. Obstaja nevarnost poškodbe z električnim udarom in poškodbe multimetra!
- Pred uporabo preverite, da naprava deluje pravilno. Izmerite tokokrog, katerega izmerjene vrednosti že poznate.
- Preden napravo priključite na tokokrog, na katerem želite izmeriti tok, prekinite električni tok tega tokokroga.
- Multimeter ne uporabljajte in ne hranite v okolju z visoko temperaturo, prastojno in vлагo. Hkrati ne priporočamo uporabljati naprave v okolju, kjer se lahko pojavi magnetno polje ali kjer obstaja nevarnost eksplozije ali požara.
- Pri zamenjavi baterije ali drugega dela multimetra, uporabite rezervne dele istega tipa in specifikacije. Zamenjajte le, kadar je multimeter izklopljen in izključen!
- Ne spreminjajte in ne prilagajajte notranjega tokokroga multimetra!
- Pri merjenju napetosti več kot 30 V AC rms, 42 (V) in konici oziroma 60 V DC, ravnajte posebej previdno. Obstaja nevarnost poškodb zaradi električnega udara!
- Pri uporabi merilnih elektrod se prepričajte, da jih hranite na izoliranem mestu.
- Da boste preprečili električni udar, ne dotikajte se z roko ali kožo nobenih golih prevodnikov.
- Preden odprete pokrov multimetra, izklopite merilne konice iz testiranega tokokroga.
- Ne uporabljajte naprave, če je pokrov snet oz. če je popuščen.
- Baterijo zamenjamo, takoj ko se na prikazovalniku prikaže opozorilni signal, da je baterija prazna „“. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bo nadaljnje merjenje z napravo nenatančno. Zaradi tega bi lahko bili rezultati merjenja napačni; posledično obstaja posredna nevarnost električnega udara.

Kategorija CAT II - kategorija merjenja II je namenjena za merjenje tokokrovov v napravah z nizko napetostjo. Primer so

merjenja na gospodinjskih aparatih, prenosnih orodjih in podobnih napravah. Ne uporabljajte multimetera za merjenje naprav, ki sodijo v kategorije III in IV!

## ⚠️ OPOZORILO

Multimeter EM320A uporabljalje le v skladu z navodili, ki so v nadaljevanju. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe naprave same, ali do nevarnosti za zdravje. Upoštevajte sledenča navodila:

- Se pred merjenjem upora, diod ali toka prekinemo tokokrog električne energije in izpraznimo naprave in kondenzatorje visoke napetosti.
- Še preden se lotimo merjenja se prepričamo, da je krožno stikalo za preklop obsega, nastavljeno v pravilen položaj. Med merjenjem oz. delovanjem naprave, je sprememjanje merilnega obsega (obračanje gumba programov merjenja) prepovedano. Napravo lahko s tem poškodujete.
- Če boste merili tok, prekinite napajanje tokokroga, preden k njemu multimeter priključite.

## Opis naprave

Digitalni multimetr EM320A je iz skupine kompaktnih naprav opremljenih s 3,5 številčnim zaslonom, ki so namenjene za merjenje enosmerne in izmenične napetosti, enosmerne toka, upora in testiranja diod. Opozarja na preseganje območja merjenja. Ima funkcijo samodejnega izklopa. Multimeter služi za zaščito pred preobremenitvijo in obvešča uporabnika o nizkem stanju napoljenosti baterij. Primerena uporaba multimetra EM320A je npr. v delavnicah, laboratorijskih in gospodinjstvu.

## Technični parametri

Zaslon:	LCD, 1999 (3,5 številke) s samodejno indikacijo polarnosti
Delovna temperatura:	0 °C do 40 °C < 75 %
Skladiščna temperatura:	-10 °C do 50 °C, relativna vlažnost < 85 %
Napajanje:	1x 12V (23A)
Šibka baterija:	indikacija s pomočjo simbola baterije na zaslonu
Indikacija preseganja obsega:	prikaz številke „1“ na LCD
Kategorija merjenja:	CAT II (250 V)
Dimenzije in teža:	57 x 95 x 30 mm; 82 g (skupaj z baterijo)

## Pogled na multimeter od spredaj

1. Zaslon – 3,5 številčni LCD zaslon z maks. podatkom merjenja 1999
2. Vrtljivo stikalo  
Uporablja se za izbiro želenih funkcij in tudi za vklop ali izklop merilne naprave. Če merilne naprave ne uporabljate, nastavite vrtljivo stikalo v izklopljen položaj OFF.
3. Testni prevodniki

## Natančnost merjenja

Natančnost je določena za eno leto po umerjanju in pri temperaturi 18 °C do 28 °C z relativno vlažnostjo do 75 %.

Specifikacija natančnosti ima naslednjo obliko:

±([% podatki naprave]+[število najnižjih veljavnih številk])

## Enosmerna napetost (DC)

Obseg	Ločljivost	Natančnost
200 mV	100 µV	± (0,5% + 5)
2000 mV	1 mV	
20 V	10 mV	± (0,8% + 5)
200 V	100 mV	
250 V	1 V	± (1% + 5)

Vhodna impedanca: 1 MΩ

⚠️ Maks. dovoljena vhodna napetost: 250 V

## Izmenična napetost (AC)

Obseg	Ločljivost	Natančnost
200 V	100 mV	± (1,2% + 10)
250 V	1 V	± (1,2% + 10)

Vhodna impedanca: ca 500 kΩ

Frekvenčni obseg: 40 Hz do 400 Hz

**⚠ Maks. dovoljena vhodna napetost: 250 V**  
Odziv: povprečen, kalibriran na efektivno vrednost sinusnega poteka

### Enosmerni tok (DC)

Obseg	Ločljivost	Natančnost
2000 µA	1 µA	±(1% + 5)
20 mA	10 µA	±(1% + 5)
200 mA	100 µA	±(1,2% + 5)

Prenapetostna zaščita: 250 mA/250 V varovalka

### Upor

Obseg	Ločljivost	Natančnost
200 Ω	0,1 Ω	±(1% + 5)
2000 Ω	1 Ω	
20 kΩ	10 Ω	±(0,8% + 5)
200 kΩ	100 Ω	
2000 kΩ	1 kΩ	±(1,2% + 5)

Napetost odprtrega tokokroga: približno 3 V

### Test baterij

Obseg	Funkcije	Opomba
1,5 V		testni tok: ca 20 mA
9 V	prikazan bo nivo napetosti v bateriji	testni tok: ca 4,5 mA

### Test diod

Obseg	Ločljivost	Natančnost
►	1 mV	Prikaže se približen padec napetosti v prepustni smeri diode. Napetost v odprtrem tokokrogu: Približno 2,8 V Preizkusni tok: Približno 1 mA

### Generator izhodnega pravokotnega signala

Frekvenca izhodnega signala: 50 Hz

Nivo: višji kot 3Vpp

### Merjenje enosmerne (DC) napetosti

- Vrtljivo stikalo nastavite v položaj .
- Izberite merilni obseg. V primeru, da napetostnega obsega ne poznate vnaprej, nastavite najvišji obseg in med merjenjem ga postopoma znižujete.
- Merilne konice priključite na napravo ali tokokrog, kjer se bo merila enosmerna napetost.
- Vklopite napajanje naprave, ki jo boste merili. Na zaslonu se prikaže vrednost napetosti in polarnost, ki se nanaša na določeno merilno konico.

Opomba:

**⚠ Za preprečitev poškodb z električnim udarom ali poškodovanja merilne naprave ne priključujte na vhode z napetostjo višjo kot 250 V.**

### Merjenje izmenične (AC) napetosti

- Vrtljivo stikalo nastavite v položaj .
- Izberite merilni obseg – v primeru, da napetostnega obsega ne poznate vnaprej, nastavite najvišji obseg in med merjenjem ga postopoma znižujete.
- Merilne konice priključite na napravo ali tokokrog, kjer se bo merila izmenična napetost.
- Vklopite napajanje naprave, ki jo boste merili. Na zaslonu se prikaže vrednost napetosti in polarnost, ki se nanaša na določeno merilno konico.

**⚠ Za preprečitev poškodb z električnim udarom ali poškodovanja merilne naprave ne priključujte na vhode z napetostjo višjo kot 250 V.**

## **Merjenje enosmernega toka**

1. Vrtljivo stikalostikalo nastavite v položaj
2. Izberite merilni obseg – v primeru, da napetostnega obsega ne poznate vnaprej, nastavite najvišji obseg in med merjenjem ga postopoma znižujte.
3. Merilne konice priključite na napravo ali tokokrog, kjer se bo merila izmenična napetost.
4. Vkllopite napajanje naprave, ki jo boste merili. Na zaslonu se prikaže vrednost enosmernega toka in polarnost, ki se nanaša na rdečo merilno konico.

## **Merjenje upora**

1. Vrtljivo stikalostikalo nastavite v položaj
2. Izberite merilni obseg – v primeru, da napetostnega obsega ne poznate vnaprej, nastavite najvišji obseg in med merjenjem ga postopoma znižujte.
3. Merilne konice priključite na merjeno napravo.
4. Namerjena vrednost bo prikazana na zaslonu.

*Opomba:*

*Če merite vrednost višjo kot  $1\text{M}\Omega$ , je normalno, da se merjena vrednost rezistorja stabilizira šele po nekaj sekundah. V primeru, da tokokrog ni zaprt, se na zaslonu prikaže „1“.*

Pred začetkom merjenja izklopite napajanje merjenega tokokroga in izpraznite vse visokonapetostne kondenzatorje.

## **Preizkus diod**

Ta režim je možno uporabiti za pregled diod, tranzistorjev in drugih polprevednikov.

1. Vrtljivo stikalostikalo nastavite v položaj
2. Priključite rdeči preizkusni prevodnik na anodo merjene diode in črn preizkusni prevodnik na katodo. Na zaslonu se prikaže napetost na diodi v prehodni smeri. Pri napačni priključitvi se na zaslonu prikaže „1“.

Da bi se izognili poškodovanju multimetra ali merjenih naprav, izklopite napajanje merjenega tokokroga in izpraznite vse visokonapetostne kondenzatorje. Po koncu merjenja izključite merjeni sestavnici del ali tokokrog od merilnih dovodov.

## **Preizkus baterij**

1. Vrtljivo stikalostikalo nastavite v položaj za preizkus baterij  $1,5\text{V}$  ali  $9\text{V}$ .
2. Priključite merilne konice na baterijo tako, da bo rdeča konica priključena na pozitivni pol in črna konica na negativni pol baterije.
3. Namerjena vrednost bo prikazana na zaslonu.

*Opomba:*

*Po koncu merjenja odklopite merilne konice od testirane baterije.*

## **Generator izhodnega pravokotnega signala (napetosti)**

1. Vrtljivo stikalostikalo nastavite v položaj
2. Priključite merilne konice na testirano napravo.
3. Namerjena vrednost bo prikazana na zaslonu.

Da bi se izognili poškodovanju multimetra ali merjenih naprav, ne trudite se na sponkah doseči višje napetosti kot  $10\text{V}$ . Pri tej funkciji ni aktivna zaščita proti kratkemu stiku.

*Opomba:*

*Frekvenca izhodnega signala:  $50\text{ Hz}$*

*Nivo: višji kot  $3\text{Vpp}$  pri obremenitvi  $1\text{ M}\Omega$*

## **Zamenjava baterije**

Pred zamenjavo baterije morajo biti merilni konici izklopljeni iz merjenega tokokroga ali naprave. Pri prikazu simbola šibke baterije na zaslonu ( ) je treba baterijo čim prej zamenjati.

1. Na zadnji strani multimetra odvijte s pomočjo primerenga izvijača vijke in snemite pokrov.
2. Vzemite ven staro baterijo in jo zamenjajte z novo, s predpisanimi dimenzijsami ( $12\text{V}$ , tip 23A).
3. Nataknite pokrov in privijte.

## **Zamenjava varovalke**

Pred zamenjavo varovalke morajo biti merilni konici izklopljeni iz merjenega tokokroga ali naprave. Do uničenja varovalke pride večinoma pri neupoštevanju predpisanega postopka merjenja.

1. Na zadnji strani multimetra odvijte s pomočjo primerenga izvijača vijke in snemite pokrov.
2. Vzemite ven uničeno varovalko in jo nadomestite z novo, s predpisanimi dimenzijsami (varovalka F 250mA/250V AC,  $5 \times 20\text{ mm}$ ).
3. Nato nataknite pokrov in privijte.

#### Opomba:

Za stalno zaščito pred preobremenitvijo uporabljajte varovalko s predpisanim tokom in napetostjo.

## Navodila za vzdrževanje multimetra

### Opozorilo

- Ne poskušajte multimetra popravljati ali na kakršenkoli način prirejati, če niste usposobljeni za takšno dejavnost in če nimate na volji naprav, potrebnih za umerjanje.
- Da bi preprečili poškodovanje z električnim tokom, pazite, da ne bi v notranjost multimetra prodrla voda!
- Izklučite merilne konice iz testiranega tokokroga preden boste odprli pokrov multimetra.
- Telo multimetra redno čistite z vlažno kropo in finim čistilnim sredstvom (detergentom). Čiščenje izvajajte le pri izključenem in izklopljenem multimetru.
- Za čiščenje ne uporabljajte raztopil ali brusilnih sredstev!
- Če multimetra dalj časa ne uporabljate, izklopite ga in vzemite ven baterijo.
- Multimetra ne hranite na mestu, kjer je visoka vlažnost in temperatura ali v okolju, kjer je močno magnetno polje!
- Pri zamenjavi varnostne varovalke preverite, ali je nova varovalka enakega tipa in enake razsežnosti, kot prvotna.

Na kupljenjo napravo se nanaša garancija kakovosti materiala in obdelave multimetra. Ta garancija je veljavna dve leti. Garancija se ne nanaša na baterijo in varovalko. Reklamacija ne bo priznana, če bo napaka naprave povzročena z nepravilno uporabo ali z izpostavljanjem naprave skrajnim pogojem.

### Informacija na zadnji strani multimetra:

#### ⚠ Svarilo

Pred uporabo preučite navodila. Pred odprtjem multimetra izklučite merilne kable iz vira napetosti. Tako boste preprečili možno poškodovanje z električnim tokom.

Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno otrok), ki jih fizična, čutna ali mentalna nesposobnost ali pomanjkanje izkušenj, in znanj ovirajo pri varni uporabi naprave, če pri tem ne bodo nadzorovane, ali če jih o uporabi naprave ni poučila oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Nujen je nadzor nad otroki, da bo zagotovljeno, da se ne bodo z napravo igrali.

Izdelka in baterij pri koncu življenjske dobe ne odlagajte med mešane komunalne odpadke, uporabite zbirna mesta ločenih odpadkov.

Tehnično pomoč lahko dobite pri dobavitelju:

EMOS spol. s r.o., Šíرافа 295/17, 750 02 Přerov I-Město

Za ta izdelek je bil izdan Certifikat o skladnosti.



13.8.2005

**RS|HR|BA**

**Digitalni multimeter EM320A**



Prije nego počnete koristiti EM320A, pažljivo pročitajte upute za uporabu.

Naročito značajni odjeljci, koji se bave sigurnošču v radu sa uredajem, posebno su istaknuti. Tako ćete izbjegići moguće povrede od električne struje ili oštećenje uređaja. Multimeter je napravljen prema standardu IEC-61010 koji važi za elektroničke mjerne instrumente, koji spadaju u kategoriju (CAT II 250V), u klasu sigurnosti II a za razinu zagadenja 2.

### Električni simboli

~~	izmjenična struja (AC)
⎓	istosmjerna struja (DC)
⎓~	izmjenična / istosmjerna struja (AC/DC)
⚠	upozorenje - prije uporabe proučite upute
△	opasnost od strujnog udara
⏚	uzemljenje
⏚—⏚	osigurač

	izjava o sukladnosti (CE)
	uređaj je zaštićen dvostrukom izolacijom i ojačanom izolacijom

## ⚠ MJERE OPREZA

Vodite računa prije svega o sljedećem:

- Prije nego počnete rabiti multimeter, pažljivo provjerite, nije li uređaj oštećen. Ukoliko na uređaju utvrđite očita oštećenja, nemojte vršiti mjerjenja! Provjerite, nije li površina multimetra izgubljena i nisu li bočni spojevi popustili.
- Provjerite izolaciju na mјernim vezicama. Pri oštećenju izolacije prijeti opasnost od povrede električnom strujom. Nemojte koristiti oštećene mјerne vezice!
- Nemojte mjeriti napone veće od 250 V, niti struje veće od 200 mA!
- Nemojte mjeriti struje, je li napon otvorenog kola bez opterećenja veći od 250 V.
- Klema „COM“ mora uvijek biti priključena na uzemljenje u odnosu na koje se mjeri napon.
- Ustanovite li abnormalne rezultate mjerjenja, nemojte dalje koristiti multimeter. Ukoliko niste sigurni u razlog kvara, kontaktirajte servisni centar.
- Nemojte mjeriti napone i struje veće od onih koji su navedeni na prednjem panelu strujnih kliješta. Prijeti opasnost od povrede električnom strujom i oštećenje multimetra!
- Prije uporabe provjerite, je li multimeter dobro radi. Testirajte strujno kolo, čije električne veličine su vam poznate.
- Prije nego multimeter priklopate na kolo čiju struju se spremate izmjeriti, isključite napajanje danog kola.
- Nemojte koristiti niti skladišti multimeter u okolišu sa visokom temperaturom, prašnošću i vlažnošću. Ne preporučujemo ni rabiti uređaj u okolišu, gdje se može pojaviti jako magnetno polje, ili gdje prijeti opasnost od eksplozije ili požara.
- Kod zamjene baterije, ili drugog dijela multimetra, koristite rezervne dijelove istog tipa i specifikacije. Zamjenu vršite dok je multimeter isključen i iskopčan!
- Nemojte mijenjati ili na drugi način intervenirati na unutarnjim kolima multimetra!
- Posebne pazite kod mjerjenja napona većih od 30 V AC rms, 42 V u piku ili 60 V DC. Prijeti opasnost od povrede električnom strujom!
- Pri rukovanju mјernim sondama vodite računa da ih držite iza štitnika za prste.
- Kako biste izbjegli kontakt sa električnom strujom, nemojte se doticati rukom ili kožom nikakvih golih vodiča.
- Prije nego otvorite kućište multimetra, otkopčajte mјerne vezice od kola koje mjerite.
- Nemojte vršiti mjerjenja, je li poklopac kućišta multimetra uklonjen ili labav.
- Čim se na zaslunu pojavi ikona istrošene baterije, zamjenite bateriju. U suprotnom kasnija mjerjenja mogu biti neprecizna. To može dovesti do pogrešnih rezultata mjerjenja i do povredljivanja električnom strujom!

CATII - kategorija mjerjenja II je namijenjena za mjerjenja koja se vrše na kolima priključenim izravno na niskonaponske uređaje. Primjer su mjerjenja na kućanskim uređajima, ručnom alatu i sličnim uređajima. Nemojte koristiti multimeter za mjerjenja u opsegu koji spada u kategorije III i IV!

## ⚠ UPOZORENJE

Koristite multimeter EM320A samo onako, kako je niže navedeno. Inače može doći do oštećenje uređaja ili Vašeg zdravlja. Vodite računa o sljedećem:

- Prije nego počnete mjeriti otpor, diode ili struje, otkopčajte strujna kola od izvora energije i izbjite visokonaponske kondenzatore.
- Prije mjerjenja se uvjerite, da je kružni prekidač opsega mjerjenja u ispravnom položaju. Ni u kom slučaju nemojte mijenjati mјerni opseg (okretanjem kružnog prekidača režima mjerjenja) tijekom mjerjenja! Moglo bi doći do oštećenja uređaja.
- Budeći li mjerili struju, isključite napajanje kola, prije nego na njega priklopate multimeter.

## Opis uređaja

Multimeter EM320A je dio klase kompaktnih uređaja s 3,5 znamenastim zaslonom, namijenjenih za mjerjenja istosmjernog i izmjeničnog napona, istosmjerne struje, otpora, testiranje dioda. Signalizira prekoračenje mjerenoog opsega. Ima funkciju automatskog isključenja. Multimeter pruža zaštitu od preopterećenja i signalizira loše stanje baterije. Idealna uporaba multimetra EM320A je primjerice u radionicama, laboratorijima i u kućanstvu.

## Tehnički parametri

Zaslon:	LCD, 1999 (3,5 znamenke) s automatskim signaliziranjem polariteta
Radna temperatura:	0 °C do 40 °C < 75 %
Temperatura skladištenja:	-10 °C do 50 °C, relativna vlažnost < 85 %
Napajanje:	1x 12V (23A)

Slaba baterija:	signaliziranje pomoću simbola baterije na zaslonu
Signaliziranje prekoračenja opsega:	prikaz broja „1“ na LCD
Kategorija mjerjenja:	CAT II (250 V)
Dimenzije i masa:	57 x 95 x 30 mm; 82 g (uključivo baterije)

### Izgled multimetra spreda

- Zaslon – 3,5 znamenkasti LCD zaslon s maks. prikazom 1999.
- Kružni prekidač  
Služi za odabir funkcije mjerjenja, kao i za uključivanje ili isključivanje mjernog instrumenta. Kada ne koristite mjerni instrument postavite ovaj kružni prekidač u isključeni položaj OFF.
- Vodiči za testiranje

### Preciznost mjerjenja

Preciznost je specificirana na period jedne godine nakon kalibriranja, pri temperaturi 18 °C do 28 °C uz relativnu vlažnost do 75 %.

Specifikacije preciznosti imaju sljedeći oblik:

±([% podaci uredaja]+[broj najnižih važećih znamenki])

### Izmjenična struja (DC)

Opseg	Razlučivost	Preciznost
200 mV	100 µV	± (0,5% + 5)
2000 mV	1 mV	
20 V	10 mV	± (0,8% + 5)
200 V	100 mV	
250 V	1 V	± (1% + 5)

Ulagana impedancija: 1 MΩ

Δ Maks. dopušteni ulazni napon: 250 V

### Izmjenični napon (AC)

Opseg	Razlučivost	Preciznost
200 V	100 mV	± (1,2% + 10)
250 V	1 V	± (1,2% + 10)

Ulagana impedancija: oko 500 kΩ

Frekventni opseg: 40 Hz do 400 Hz

Δ Maks. dopušteni ulazni napon: 250 V

Odziv: prosječan, kalibriran na efektivnu vrijednost sinusoide

### Istosmjerna struja (DC)

Opseg	Razlučivost	Preciznost
2000 µA	1 µA	± (1% + 5)
20 mA	10 µA	± (1% + 5)
200 mA	100 µA	± (1,2% + 5)

Zaštita od prevelikog napona: 250 mA/250 V osigurač

### Otpor

Opseg	Razlučivost	Preciznost
200 Ω	0,1 Ω	±(1 % + 5)
2000 Ω	1 Ω	
20 kΩ	10 Ω	±(0,8 % + 5)
200 kΩ	100 Ω	
2000 kΩ	1 kΩ	±(1,2 % + 5)

Napon bez tereta: 3 V

## Test baterija

Opseg	Funkcija	Napomena
1,5 V		napon provjere: oko 20 mA
9 V	Prikazat će se napon baterije	napon provjere: oko 4,5 mA

## Test diod

Opseg	Razlučivost	Preciznost
→	1 mV	Prikazat će se približni pad napona u propusnom smjeru diode. Napon pri otvorenom kolu: Približno 2,8 V Struja provjere: Približno 1 mA

## Generator izlaznog pravokutnog signala

Frekvencija izlaznog signala: 50 Hz

Razina: veća od 3Vpp

## Mjerjenje istosmjernog (DC) napona

- Postavite kružni prekidač u položaj .
- Odaberite opseg mjerjenja. U slučaju da vam naponski opseg nije unaprijed poznat, podesite najveći opseg i postupno ga smanjujte.
- Prikopčajte mjerne vezice na uređaj ili strujno kolo na kom želite mjeriti istosmjerni napon.
- Uključite napajanje uređaja koji želite mjeriti. Na zaslonu će se prikazati izmjerena vrijednost napona i polaritet u odnosu na crvenu mjeru vezicu.

Napomena:

⚠️ Kako biste izbjegli strujni udar ili oštećenje mjernog instrumenta kleme nemojte prikopčavati na napon veći od 250V.

## Mjerjenje izmjeničnog (AC) napona

- Postavite kružni prekidač u položaj .
- Odaberite opseg mjerjenja – u slučaju da vam naponski opseg nije unaprijed poznat, podesite najveći opseg i postupno ga smanjujte.
- Prikopčajte mjerne vezice na uređaj ili strujno kolo na kom želite mjeriti izmjenični napon.
- Uključite napajanje uređaja koji želite mjeriti. Na zaslonu će se prikazati izmjerena vrijednost napona i polaritet u odnosu na crvenu mjeru vezicu.

⚠️ Kako biste izbjegli strujni udar ili oštećenje mjernog instrumenta kleme nemojte prikopčavati na napon veći od 250V.

## Mjerjenje istosmrjerne struje

- Postavite kružni prekidač u položaj .
- Odaberite opseg mjerjenja – u slučaju da vam strujni opseg nije unaprijed poznat, podesite najveći opseg i postupno ga smanjujte.
- Prikopčajte mjerne vezice na uređaj ili strujno kolo, na kom želite mjeriti istosmrjnju struju.
- Uključite napajanje uređaja koji želite mjeriti. Na zaslonu će se prikazati izmjerena vrijednost struje i polaritet u odnosu na crvenu mjeru vezicu.

## Mjerjenje otpora

- Postavite kružni prekidač u položaj .
- Odaberite opseg mjerjenja – u slučaju da vam vrijednost mjerenega otpora nije unaprijed poznata, podesite najveći opseg i postupno ga smanjujte.
- Prikopčajte mjerne vezice na uređaj koji mjerite.
- Izmjerena vrijest će biti prikazana na zaslonu.

Napomena:

Ako mjerite vrijednosti veće od  $1M\Omega$ , normalno je da se mjerena vrijednost rezistora stabilizira tek nakon nekoliko sekundi. U slučaju da kolo nije zatvoreno, na zaslonu će se prikazati „1“.

⚠️ Prije nego počnete mjeriti otkopčajte napajanje strujnog kola i izbijte sve visokonaponske kondenzatore.

## Mjerjenje dioda

Tento režim možete rabiti za kontrolu dioda, tranzistora i drugih poluprovodničkih komponenti.

- Postavite kružni prekidač u položaj .
- Prikopčajte crvenu mjeru vezicu na anodu mjerene diode a crnu mjeru vezicu na katodu. Na zaslonu će se prikazati napon na diodi u propusnom smjeru. Pri pogrešnom povezivanju, na zaslonu će se prikazati „1“.

**⚠** Kako biste izbjegli oštećenje multimetra ili mjerjenih uređaja, prije nego počnete mjeriti diodu otkopčajte napajanje strujnog kola i izbjigite sve visokonaponske kondenzatore. Po završetku mjeranja otkopčajte mjereni element ili kolo od mjernih vezica.

### Mjerjenje baterija

- Postavite kružni prekidač u položaj za testiranje baterija 1,5V ili 9V.
- Prikopčajte mjerne vezice na bateriju tako da crvena sonda bude prikopčana na pozitivan pol a crna na negativni pol baterije.
- Izmjerena vrijednost će biti prikazana na zaslonu.

Napomena:

Po okončanju mjeranja otkopčajte mjerne vezice od testirane baterije.

### Generator izlaznog pravokutnog signala (napona)

- Postavite kružni prekidač u položaj .
- Prikopčajte mjerne vezice na uređaj koji mjerite.
- Izmjerena vrijednost će biti prikazana na zaslonu.

**⚠** Kako biste izbjegli oštećenje multimetra ili mjerjenih uređaja, nemojte pokušavati postići na klemama napon viši od 10V. Pri ovoj funkciji zašita od kratkog spoja nije aktivna.

Napomena:

Frekvencija izlaznog signala: 50 Hz

Razina: viša od 3Vpp pri opterećenju 1 MΩ

### ⚠ Zamjena baterije

Prije zamjene baterije mjerne vezice moraju biti otkopčane od mjerjenog kola ili uređaja. Kada se na zaslonu prikaže simbol slabe baterije () treba što prije zamjeniti bateriju.

- Pomoću odgovarajućeg odvijača, odvijte zavrtne na zadnjoj strani multimetra i skinite poklopac.
- Izvadite staru bateriju i zamjenite je novom, propisanih dimenzija (12V, tip 23A).
- Vratite poklopac i zavrnite vijke.

### ⚠ Zamjena osigurača

Prije zamjene osigurača mjerne vezice moraju biti otkopčane od mjerjenog kola ili uređaja. Do topljenja osigurača većinom dolazi usled nepoštivanja predviđenog postupka mjerjenja.

- Pomoću odgovarajućeg odvijača, odvijte zavrtne na zadnjoj strani multimetra i skinite poklopac.
- Izvadite istopljeni osigurač i zamjenite ga novim, propisanih dimenzija (osigurač F 250mA/250V AC, 5 x 20 mm).
- Vratite poklopac i zavrnite vijke.

Napomena:

Da biste stalno bili zaštićeni od preopterećenja koristite osigurač propisane struje i napona.

### Upute za održavanje multimetra

#### Mjere opreza

- Ne pokušavajte multimeter opravljati ili na drugi način prilagođavati, ako niste kvalificirani da obavljate ovakve intervencije i ako nemate na raspolaganju potrebne kalibracione uređaje.
- Kako biste spriječili povredu električnom strujom vodite računa da unutar multimetra ne prodre voda!
- Otkopčajte mjerne vezice od testiranog kola prije nego otvorite poklopac multimetra.
- Redovito čistite tijelo multimetra vlažnom krompom i blagim sredstvom za čišćenje (deterdžentom). Čišćenje vršite samo dok je multimeter otkačen i isključen.
- Za čišćenje nemojte koristiti razrijeđivače niti sredstva za brušenje!
- Ako multimeter ne rabite duže vrijeme, isključite ga i izvadite baterije.
- Multimeter nemojte držati na mjestu gdje je visoka vlažnost i temperatura niti na mjestima gdje postoji jako magnetsko polje!
- Pri zamjeni osigurača se uvjerite da je novi osigurač istog tipa i istog raspona kao prvobitni. Osigurač: (F250mA/250V, tip F, Ø 5 x 20 mm).

Garancija za kupljeni proizvod odnosi se na kvalitet materijala i na izradu multimetra. Ova garancija važi dvije godine. Garancija se ne odnosi na bateriju i osigurač. Ukoliko kvar na uređaju bude prouzročen pogrešnom uporabom ili izlaganjem uređaja ekstremnim uvjetima - reklamacija neće biti priznata.

#### Informacije na zadnjoj strani multimetra:

##### ⚠ Upozorenje

Prije nego počnete koristiti proizvod pažljivo pročitajte upute za uporabu. Prije otvaranja multimetra otkopčajte mjerne vezice od izvora napajanja. Tako ćete izbjegći mogućnost povrede električnom strujom.

Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu od strane osoba (uključivo djecu), koje fizička, čulna ili mentalna nesposobnost ili nedostatak iskustva i znanja sprečava u sigurnom korištenju uređaja, ukoliko nisu pod nadzorom ili ukoliko nisu bili upućeni u korištenje ovog uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu je potrebno nadzirati, kako bi se osiguralo da se nećeigrati sa uređajem.

Ne bacajte uređaj niti baterije po okončanju njihovog životnog vijeka kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite centre za sakupljanje razvrstanog otpada.



Tehničku podršku možete dobiti kod dobavljača:  
EMOS spol. s r.o., Šířava 295/17, 750 02 Přerov I-Město  
Izjava o saglasnosti je bila izdata za ovaj proizvod.

## DE Digitales Multimeter EM320A



Bevor Sie das EM320A benutzen, lesen Sie sich bitte sorgfältig diese Anleitung durch.

Besonders wichtige Abschnitte über die Grundsätze der Arbeitssicherheit bei Benutzung dieses Geräts sind darin hervorgehoben. Sie verhindern so einen Unfall durch elektrischen Strom oder eine Beschädigung des Geräts. Das digitale Multimeter ist gemäß Norm IEC-61010 entworfen, die sich auf elektronische Messgeräte der Kategorie (CAT II 250V), der Sicherheitsklasse II und Verschmutzungsniveau 2 bezieht.

### Elektrische Symbole

	Wechselstrom (AC)
	Gleichstrom (DC)
	Wechsel-Gleichstrom (AC/DC)
	Achtung - vor Benutzen die Anleitung durchlesen
	Gefahr eines Unfalls durch elektrischen Strom
	Erdung
	Sicherung
	Konformitätserklärung (CE)
	das Gerät ist durch doppelte Isolation und verstärkte Isolation geschützt

### ⚠ HINWEIS

Beachten Sie insbesondere folgende Instruktionen:

- Kontrollieren Sie das Gerät vor dem Benutzen auf Beschädigungen. Falls Sie eine sichtbare Beschädigung entdecken, das Gerät nicht benutzen! Kontrollieren Sie das Multimeter auf Kratzer und ob die Seitenverbindung geschlossen ist.
- Prüfen Sie die Isolation an den Messsonden und den Backen. Bei Beschädigung der Isolation besteht die Gefahr eines Unfalls durch elektrischen Strom. Beschädigte Messsonden nicht benutzen!
- Keine Spannung über 250 V oder Strom über 200 mA messen!
- Nicht den Strom messen, wenn die Leerspannung im getrennten Kreis höher als 250 V ist.
- Die Klemme „COM“ muss immer an gemeinsamen Messpunkt angeschlossen werden.
- Bei abnormalen Messergebnissen das Multimeter nicht benutzen. Wenn Sie der Fehlerursache nicht sicher sind, wenden Sie sich an den Service.
- Keine höhere Spannung oder Strom messen, als auf der Messgerätevorderseite gekennzeichnet sind. Es besteht die Gefahr eines Unfalls durch elektrischen Strom oder Beschädigung des Geräts!
- Vor der Benutzung überprüfen, ob das Gerät richtig arbeitet. Einen Schaltkreis mit bekannten elektrischen Größen testen.
- Bevor Sie das Multimeter an den zu messenden Kreis anschließen, dessen Spannung abschalten.
- Das Multimeter nicht in Räumen mit hoher Temperatur, hoher Staubbildung und Feuchtigkeit benutzen. Wir empfehlen auch nicht, das Gerät in Räumen mit starken Magnetfeldern oder Explosions- oder Feuergefahr zu benutzen.

- Bei Auswechseln der Batterie oder eines anderen Geräteteils, nur Ersatzteile gleichen Typs und Spezifikation benutzen.
- Bei ausgeschaltetem und abgetrenntem Multimeter auswechseln!
- Die inneren Kreise des Multimeters nicht ändern oder anpassen!
- Bei gemessenen Spannungen über 30 V AC rms, 42 V Spitze oder 60 V DC besonders vorsichtig vorgehen. Es besteht Gefahr eines Unfalls durch elektrischen Strom!
- Die Messspitzen immer hinter dem Fingerschutz fassen.
- Um einen Unfall durch elektrischen Strom zu vermeiden, mit der Hand oder Haut keine unisolierten Leiter berühren.
- Bevor Sie den Deckel des Multimeters öffnen, die Messspitzen vom Testkreis trennen.
- Nicht Messen, wenn der Deckel fehlt oder locker sitzt.
- Wenn auf dem Display die Ikone Batterie leer,  erscheint, die Batterie auswechseln. Andernfalls können die nachfolgenden Messungen ungenau sein. Das kann zu verzerrten Messergebnissen und auch zu einem Unfall durch elektrischen Strom führen!

CATII - die Messkategorie II ist für Messungen direkt an der Niedrigspannungseinrichtung bestimmt. Beispiele sind Messungen an Haushaltsgeräten, mobilem Werkzeug und ähnlichen Geräten. Das Multimeter nicht für Messungen in Kategorie III und IV benutzen!

## ⚠️ WARENUNG

Das Multimeter nur wie weiter unten spezifiziert benutzen, andernfalls können das Gerät oder Ihre Gesundheit geschädigt werden. Beachten Sie folgende Instruktionen:

- Bevor Sie einen Widerstand, Diode oder Strom messen, den Kreis von der Energiequelle trennen und Hochspannungskondensatoren entladen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Drehschalter in der richtigen Stellung ist. Niemals den Messumfang (durch Drehen des Drehschalters) während des Messvorgangs ändern! Das Gerät könnte beschädigt werden.
- Bei Strommessungen, die Spannungszufuhr ausschalten, bevor Sie das Multimeter anschließen.

## Beschreibung des Geräts

Das digitale Multimeter EM320A gehört zur Reihe der Kompaktgeräte mit 3,5 Zählendisplay. Es ist für das Messen von Gleich- und Wechselspannung, Gleichstrom, des Widerstands, das Testen von Dioden bestimmt. Es indiziert das Überschreiten des Messumfangs. Es schaltet sich automatisch ab. Das Multimeter bietet Schutz vor Überlastung und informiert über schwache Batterie. Ideal ist die Anwendung des Multimeters EM320A z.B. in Werkstätten, Labors oder im Haushalt.

## Technische Parameter

Display:	LCD, 1999 (3,5 Zahlen) mit automatischer Polaritätsindikation
Arbeitstemperatur:	0 °C bis 40 °C < 75 %
Lagertemperatur:	-10 °C bis 50 °C, relative Feuchtigkeit < 85 %
Speisung:	1x 12V (23A)
Schwache Batterie:	Indikation über Symbol Batterie auf dem Display
Indikation des überschrittenen Umfangs:	Zahl „1“ auf LCD
Messkategorie:	CAT II (250 V)
Abmessungen und Gewicht:	57 x 95 x 30 mm; 82 g (mit Batterie)

## Frontansicht des Multimeters

- Display – 3,5 Zahlen-LCD-Display mit max. Messangabe 1999
- Drehschalter  
Er wird zur Wahl der gewünschten Funktion, zum Ein- und Ausschalten des Messgeräts benutzt. Bei Nichtbenutzung dieses Drehschalter auf ausgeschaltet Stellung OFF stellen.
- Testleiter

## Messgenauigkeit

Die Genauigkeit ist für die Dauer eines Jahres nach Kalibrierung bei einer Temperatur von 18 °C bis 28 °C bei relativer Luftfeuchtigkeit bis 75 % spezifiziert.

Die Genauigkeitsspezifikationen haben folgende Form:

±(% Gerätangabe)+[Anzahl der niedrigsten gültigen Zahlen])

## Gleichspannung (DC)

Umfang	Auflösung	Genauigkeit
200 mV	100 µV	±(0,5% + 5)

Umfang	Auflösung	Genauigkeit
2000 mV	1 mV	
20 V	10 mV	$\pm (0,8\% + 5)$
200 V	100 mV	
250 V	1 V	$\pm (1\% + 5)$

Eingangsimpedanz: 1 MΩ

⚠ Max. zulässige Eingangsspannung: 250 V

### Wechselspannung (AC)

Umfang	Auflösung	Genauigkeit
200 V	100 mV	$\pm (1,2\% + 10)$
250 V	1 V	$\pm (1,2\% + 10)$

Eingangsimpedanz: ca. 500 kΩ

Frequenzbereich: 40 Hz bis 400 Hz

⚠ Max. zulässige Eingangsspannung: 250 V

Wiederhol: durchschnittlich, kalibriert auf effektiven Wert des Sinusverlaufs

### Gleichstrom (DC)

Umfang	Auflösung	Genauigkeit
2000 µA	1 µA	$\pm (1\% + 5)$
20 mA	10 µA	$\pm (1\% + 5)$
200 mA	100 µA	$\pm (1,2\% + 5)$

Überspannungsschutz: 250 mA/250 V Sicherung

### Widerstand

Umfang	Auflösung	Genauigkeit
200 Ω	0,1 Ω	$\pm (1\% + 5)$
2000 Ω	1 Ω	
20 kΩ	10 Ω	$\pm (0,8\% + 5)$
200 kΩ	100 Ω	
2000 kΩ	1 kΩ	$\pm (1,2\% + 5)$

Spannung ohne Belastung: 3 V

### Batterietest

Umfang	Funktion	Bemerkung
1,5 V	wird das Spannungsniveau in der Batterie angezeigt	Teststrom: ca. 20 mA
9 V		Teststrom: ca. 4,5 mA

### Testen von Dioden

Umfang	Auflösung	Genauigkeit
→	1 mV	Es wird der annähernde Spannungsabfall in durchlässiger Richtung der Diode angezeigt. Spannung bei offenem Kreis: Etwa 2,8 V Prüfstrom: Etwa 1 mA

### Generator des Rechteckausgangssignals

Frequenz des Ausgangssignals: 50 Hz

Niveau: höher als 3Vpp

### Messen von Gleichspannungen (DC)

- Den Drehschalter in Position  stellen.

- Den Messumfang wählen. Wenn Sie den ungefähren Spannungsumfang nicht vorab kennen, den größten Bereich einstellen und schrittweise senken.
- Die Messspitzen an das Gerät oder den Kreis anschließen, wo die Gleichspannung gemessen werden soll.
- Die Speisung des zu messenden Geräts einschalten. Auf dem Display erscheint die Spannung und die Polarität bezogen auf die rote Messspitze.

Bemerkung:

⚠ Um einen Unfall durch elektrischen Strom oder eine Beschädigung des Messgeräts zu verhindern, an die Klemmen keine Spannung über 250 V anschließen.

## Messen von Wechselspannungen (AC)

- Den Drehschalter in Position  stellen.
- Den Messumfang einstellen - Wenn Sie den ungefähren Spannungsumfang nicht vorab kennen, den größten Bereich einstellen und schrittweise senken.
- Die Messspitzen an das Gerät oder den Kreis anschließen, wo die Wechselspannung gemessen werden soll.
- Die Speisung des zu messenden Geräts einschalten. Auf dem Display erscheint die Spannung und die Polarität bezogen auf die rote Messspitze.

⚠ Um einen Unfall durch elektrischen Strom oder eine Beschädigung des Messgeräts zu verhindern, an die Klemmen keine Spannung über 250 V anschließen.

## Gleichstrommessung

- Den Drehschalter in Position  stellen.
- Den Messumfang einstellen - Wenn Sie den ungefähren Stromumfang nicht vorab kennen, den größten Bereich einstellen und schrittweise senken.
- Die Messspitzen an das Gerät oder den Kreis anschließen, wo der Gleichstrom gemessen werden soll.
- Die Speisung des zu messenden Geräts einschalten. Auf dem Display erscheint der Strom und die Polarität bezogen auf die rote Messspitze.

## Widerstandsmessung

- Den Drehschalter in Position  stellen.
- Den Messumfang einstellen - Wenn Sie den ungefähren Widerstandswert nicht vorab kennen, den größten Bereich einstellen und schrittweise senken.
- Die Messspitzen an das zu messende Gerät anschließen.
- Der gemessene Wert erscheint auf dem Display.

Bemerkung:

Falls Sie einen Wert über  $1\text{M}\Omega$  messen, ist es normal, dass sich der gemessene Wert erst nach mehreren Sekunden stabilisiert.  
Wenn der Kreis nicht geschlossen nicht, erscheint auf dem Display „1“.

⚠ Vor dem Messen die Speisung des Kreises ausschalten und alle Hochspannungskondensatoren entladen.

## Testen von Dioden

Dieses Regime kann für das Testen von Dioden, Transistoren und anderen Halbleiterbauteilen benutzt werden.

- Den Drehschalter in Position  stellen.
- Den roten Prüfleiter an die Anode und den schwarzen Prüfleiter an die Kathode der Diode anschließen. Auf dem Display erscheint die Spannung an der Diode in durchlässiger Richtung. Bei falschem Anschluss erscheint auf dem Display „1“.

⚠ Um eine Beschädigung des Multimeters oder des gemessenen Geräts auszuschließen, vor dem Messen die Speisung des Kreises ausschalten und alle Hochspannungskondensatoren entladen. Nach Abschluss der Messung, das gemessene Teil oder den Kreis von den Messspitzen trennen.

## Batterietest

- Den Drehschalter in Position für Batterietest  $1,5\text{V}$  oder  $9\text{V}$  stellen.
- Die rote Messspitze an den positiven Pol und die schwarze Spitze an den negativen Pol der Batterie anschließen.
- Der gemessene Wert erscheint auf dem Display.

Bemerkung:

Nach Abschluss der Messung die Messspitzen von der Batterie trennen.

## Generator des Rechteckausgangssignals (Spannung)

- Den Drehschalter in Position  stellen.
- Die Messspitzen an das getestete Gerät anschließen.
- Der gemessene Wert erscheint auf dem Display.

**⚠** Um eine Beschädigung des Multimeters oder des gemessenen Geräts zu verhindern, ein Spannung über 10V an den Klemmen verhindern. Bei dieser Funktion ist der Kurzschlusschutz nicht aktiv.

Bemerkung:

Frequenz des Ausgangssignals: 50 Hz

Niveau: höher als 3Vpp bei Belastung 1 MO

### **⚠ Batteriewechsel**

Vor dem Batteriewechsel die Messspitzen vom gemessenen Kreis oder Gerät trennen. Bei Abbildung des Symbols schwache Batterie auf dem Display ( ) muss baldmöglichst die Batterie gewechselt werden.

1. Auf der Rückseite mit geeignetem Schraubendreher die Schrauben heraus schrauben und den Deckel abnehmen.
2. Die alte Batterie herausnehmen und gegen eine neue mit vorgeschriebenen Abmessungen ersetzen (12V, Typ 23A).
3. Den Deckel aufsetzen und fest schrauben.

### **⚠ Auswechseln der Sicherung**

Vor dem Wechsel der Sicherung die Messspitzen vom gemessenen Kreis oder Gerät trennen. Ein Durchschmelzen der Sicherung tritt meist bei Nichteinhalten des vorgeschriebenen Messvorgehens ein.

1. Auf der Rückseite mit geeignetem Schraubendreher die Schrauben heraus schrauben und den Deckel abnehmen.
2. Die Sicherung herausnehmen und durch eine neue mit gleichen Abmessungen (Sicherung F 250mA/250V AC, 5 x 20 mm) ersetzen.
3. Dann den Deckel aufsetzen und fest schrauben.

Bemerkung:

Für einen ständigen Überlastungsschutz eine Sicherung vorgeschriebener Spannung und Stroms verwenden.

### **Hinweise zur Pflege des Multimeters**

#### **Hinweis**

- Versuchen Sie nicht, das Multimeter zu reparieren oder anzupassen, wenn Sie nicht die erforderliche Qualifikation und erforderlichen Kalibriergeräte haben.
- Achten Sie darauf, dass in das Innere des Multimeters kein Wasser gelangt - Sie verhindern so einen Unfall durch elektrischen Strom!
- Bevor Sie den Deckel des Multimeters öffnen, die Messdorne vom Testkreis trennen.
- Regelmäßig den Körper des Geräts mit einem feuchten Tuch und einem feinen Reinigungsmittel reinigen. Nur das abgetrennte und ausgeschaltete Multimeter reinigen.
- Zur Reinigung keine Lösungsmittel oder Schleifmittel benutzen!
- Schalten Sie das Gerät aus und nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.
- Das Multimeter nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit und Temperatur oder mit starkem Magnetfeld aufbewahren!
- Beim Auswechseln der Sicherung darauf achten, dass die neue Sicherung gleichen Typs und Bereichs ist. Sicherung: (F250mA/250V), Typ F, Ø 5 x 20 mm.

Auf das gekaufte Gerät bezieht sich die Garantie auf die Qualität des Materials und auf die Verarbeitung des Multimeters. Diese Garantie gilt zwei Jahre. Die Garantie bezieht sich nicht auf Batterie und Sicherung. Eine Reklamation wird nicht anerkannt, wenn der Fehler durch unrichtige Benutzung oder Ausstellen des Geräts extremen Bedingungen verursacht wurde.

#### **Informationen auf der Rückseite des Multimeters:**

##### **⚠ Warnung**

Vor Benutzung die Anleitung durchlesen. Vor Öffnen des Multimeters Messkabel von Spannungsquelle trennen. Sie verhindern so einen Unfall durch elektrischen Strom.

Das Gerät ist nicht Personen (einschl. Kindern) bestimmt, deren physische, geistige oder mentale Unfähigkeit oder unzureichende Erfahrungen oder Kenntnisse an dessen sicheren Benutzung hindern, falls sie nicht beaufsichtigt werden oder sie nicht von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person belehrt wurden. Kinder müssen so beaufsichtigt werden, dass sie nicht mit dem Gerät spielen können.

Das Produkt nach Ablauf seiner Lebensdauer nicht als unsortierten Hausmüll entsorgen aber Sammelstellen für sortierten Abfall benutzen.



13.8.2005

Technische Hilfe erhalten Sie beim Lieferanten:

EMOS spol. s r.o., Šířava 295/17, 750 02 Přerov I-Město

Auf das Product ist eine Gleichheitserklärung herausgegeben

UA

# Дигітальний мультиметр EM320A



Перед тим, ніж ви почнете прилад «EM320A» вживати, прочитайте, будь ласка,уважливо цю інструкцію по обслуговуванню.

В інструкції є підкresлені особливо важливі пасажі, у яких обговорюються заходи безпеки праці при маніпуляції з цим приладом. Таким чином ви можете заборонити виникну небезпеку удару електричним струмом або запобігти пошкодженню самого приладу. Дигітальний мультиметр був розроблений згідно з нормою/стандартом «IEC-61010», що має відношення до електричних вимірювальних приладів, включених до категорії (CAT II 250V), до класу безпеки «I» та до рівня забруднення 2.

## Електричні символи

	змінний струм (AC)
	постійний струм (DC)
	змінний/постійний струм (AC/DC)
	попередження – перед вживанням ознайомтеся з інструкцією
	небезпека удару електричним струмом
	заземлення
	запобіжник
	заява про відповідальність (CE)
	застосування є захищено двоюною ізоляцією та підсиленою ізоляцією

## △ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Дотримуйте, будь ласка, ось ці нижче наведені інструкції:

- Перед початком вживанням мультиметра уважливо перевірте чи не є прилад пошкоджений. В разі, якщо ви знайдете явне пошкодження, не проводите жодне вимірювання! Сkontролуйте чи не є поверхня приладу пошкрябана та чи не є бокові шви розклешні.
- Сkontролуйте ізоляцію на вимірювальних зондах та колодках. В разі пошкодження загрожує небезпека удару електричним струмом. Категорично не вживайте пошкоджені зонди!
- Не вимірюйте напруження більше як 250 вольтів, або струм вище ніж 200 міліамперів
- Не вимірюйте струм, якщо напруження холостого струму є більше ніж 250 вольтів в роз'єднаному контурі.
- Клема „COM“ мусить бути зав'язді підключена до опорного вимірювального заземлення.
- Якщо ви отримаєте ненормальні результати вимірювання, не вживайте далі мультиметр. Поки ви не впевнені що є причиною дефекту, контактуйте, будь ласка, сервісний центр.
- Не вимірюйте напруження та струм з вищими величинами, ніж це є визначено на передній панелі мультиметра! Загрожує небезпека удару електричним струмом та пошкодження мультиметра!
- Перед вживанням перевірьте чи мультиметр працює правильно. Зробіть тест контура, у котрого ви знаєте його електричні величини.
- Перед тим як ви підключите мультиметр до контура, у якого збираєтесь провадити вимірювання струму, відключіть постачання даного контура.
- Не вживайте та не лишайте мультиметр в пильних та вологих середовищах з високою температурою. Ми не рекомендуємо також вживати прилад в середовищі, де може з'являтись сильне магнітне поле або де загрожує небезпека вибуху або пожару.
- При заміні батареї або іншої частини мультиметра вживайте запасні деталі однакового типу та специфікації. Заміну робіть тільки після від'єднання та виключення мультиметра!
- Не мініяйте або не переробіліть іншим способом внутрішні контури мультиметра!
- Дотримуйте підвищено обережність при вимірюванні напруження вищого ніж 30 V змінного напруження AC rms, 42 Вольтів пикових або 60 Вольтів постійного напруження DC. Загрожує небезпека удару електричним струмом!
- При маніпуляції з вимірювальними наконечниками переконайтесь в тому, що ви їх тримаєте аж за охоронну пальців.

- Для того, щоб ви заборонили удар електричним струмом, не доторкуйтесь рукою або шкірою жодних незахищених проводів.
- Перед тим ніж відкриєте кришку мультиметра, відключіть вимірювальні наконечники від тестуваного контуру.
- Не проводьте вимірювання, якщо кришка мультиметра є усунута або є ослаблена.
- Як тільки на дісплею з'явиться віконце розрядженої батареї,  $[-\frac{+}{-}]$ , негайно замініть батарею. В протилежному випадку проваджені вимірювання можуть бути неточними.

Це може вести к тому, що результати вимірювання будуть викривлені та як наслідок може настіти удар електричним струмом !!!

«CAT II» – це є категорія вимірювання II, яка є призначена для провадження вимірювання в контурах, подключених до застосувань з низьким напруженням. Прикладом може бути вимірювання, проваджене на хатніх приладах, переносних інструментах та подібних застосуваннях. Не вживайте мультиметр для вимірювання меж / діапазонів, що відносяться до категорії III та IV!

## **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Використовуйте мультиметр «EM320A» так, як це є специфіковано нижче, в протилежному випадку може бути пошкоджений сам прилад або ваше здоров'я. Дотримуйтесь, будь ласка, ніжченаведеної інструкції:

- Тільки перед тим, ніж почнете провадити вимірювання опору, діодів або струму, відключіть контури від джерел постачання енергії та розрідьте конденсатори високого напруження.
- Перед самим вимірюванням переконайтесь в тому, що круговий переключатель меж вимірювання знаходиться у правильній позиції. В жодному випадку не робіть зміни у межах вимірювання (не повертайті круговий переключатель програм вимірювання) протягом процесу вимірювання! Прилад після такої маніпуляції може пошкодитись.
- В разі, якщо вам є потрібно вимірити струм, відключіть постачання електроенергії до контура ще перед тим, ніж ви будете до нього мультиметр підключати.

## **Опис приладу**

Дигітальний мультиметр «EM320A» - це є устаткування з ряду компактних приладів з 3,5 цифровим дісплеєм, призначених для вимірювання змінного та постійного напруження, постійного струму, опору, тестування діодів. Прилад індукує перевищення вимірюваної межі. Він має функцію автоматичного відключення. Мультиметр надає індикацію від перенапруження та інформує про низький ступінь зарядки батареї. Ідеальне використання мультиметру «EM320A» є, наприклад, в цехах/майстернях, лабораторіях та у хатньому хазяйству.

## **Технічні параметри**

Дісплей:	LCD, 1999 (3,5 цифри) з автоматичною індикацією полярності
Робоча температура:	від 0 °C аж до 40 °C, відносна вологкість < 75 %
Температура складування:	від -10 °C аж до 50 °C, відносна вологкість < 85 %
Постачання:	1x 12 Вольтів (23 Ампера)
Розряджена батарея:	індикація за допомогою символу батареї на дісплею
Індикація перевищення межі/діапазону:	зображення цифри „1“ на екрані «LCD»
Категорія вимірювання:	CAT II (250 Вольтів)
Габарити та вага:	57 x 95 x 30 мм; 82 гр (включно батареї)

## **Фронтальний вид на мультиметр**

1. Дісплей – 3,5 цифровий LCD дісплей з максимальною величиною вимірювання 1999
2. Поворотний переключатель  
Вживався для вибору потрібної функції та також для включення або виключення вимірювального приладу. Якщо ви не вживаете вимірювальний прилад, установіть поворотний переключатель до позиції виключено – «OFF».
3. Тестувальні проводи

## **Точність вимірювання**

Точність є специфікована на добу одного року після калібрування при температурі від 18°C аж до 28°C та при відносній вологості до 75 %.

Специфікації точності маєть ось таку форму:

$\pm([% \text{ дані приладу}]+[\text{кількість найнижчих дійсних цифр}])$

## Постійне напруження (DC)

Діапазон	Розпізнавальна спроможність	Точність
200 мВ	100 $\mu$ V	$\pm (0,5\% + 5)$
2000 мВ	1 мВ	
20 В	10 мВ	$\pm (0,8\% + 5)$
200 В	100 мВ	
250 В	1 В	$\pm (1\% + 5)$

Вхідний опір/імпеданс: 1М $\Omega$  Мегаом

Δ Максимально припустє вхідне напруження : 250 Вольтів

## Змінне напруження (AC)

Діапазон	Розпізнавальна спроможність	Точність
200 В	100 мВ	$\pm (1,2\% + 10)$
250 В	1 В	$\pm (1,2\% + 10)$

Вхідний опір/імпеданс: приблизно 500 кО кілоомів

Діапазон частоти: від 40 Гц аж до 400 Гц

Δ Максимально припустє вхідне напруження : 250 Вольтів

Час реагування : середній, калібруваний на ефективну величину синусового процесу

## Постійний струм (DC)

Діапазон	Розпізнавальна спроможність	Точність
2000 $\mu$ A	1 $\mu$ A	$\pm (1\% + 5)$
20 мА	10 $\mu$ A	$\pm (1\% + 5)$
200 мА	100 $\mu$ A	$\pm (1,2\% + 5)$

Захист від перенапруження : 250 мА/250 В запобіжник

## Опір

Діапазон	Розпізнавальна спроможність	Точність
200 $\Omega$	0.1 $\Omega$	$\pm (1\% + 5)$
2000 $\Omega$	1 $\Omega$	
20 к $\Omega$	10 $\Omega$	$\pm (0,8\% + 5)$
200 к $\Omega$	100 $\Omega$	
2000 к $\Omega$	1 к $\Omega$	$\pm (1,2\% + 5)$

Напруга без навантаження: 3 В

## Тест батареї

Діапазон	Функція	Примітка
1,5 В		Тестовий струм: приблизно 20 мА
9 В	Буде зображеній рівень напруження в батареї	Тестовий струм: приблизно 4,5 мА

## Тест діодів

Діапазон	Розпізнавальна спроможність	Точність
→—	1 мВ	Зображенується приблизний спад напруження в пропускному напрямку діода. Напруження при видкритому контурі: Приблизно 2,8 Вольтів Випробувальний струм: Приблизно 1 мА

## Генератор вихідного прямокутного сигналу

Частота вихідного сигналу: 50 Гц

Рівень: вище ніж 3Vpp

## **Вимірювання постійного (DC) напруження**

1. Установіть поворотний переключатель до позиції .
2. Виберіть собі межу вимірювання. В разі, що ви наперед не знаєте діапазон вимірювання, установіть найвищий діапазон та поступово протягом вимірювання знижуйте його.
3. Підключіть вимірювальні наконечники до застосування або до контура, де ви будете вимірювати постійне напруження.
4. Включіть постачання електроенергії до застосування, котре ви будете вимірювати. На дісплею зобразиться величина напруження та полярність, відносна до червоного вимірювального наконечника.

*Примітка:*

 З метою запобігання удару електричним струмом не підключайте до клем напруження вище ніж 250 Вольтів.

## **Вимірювання змінного (AC) напруження**

1. Установіть поворотний переключатель до позиції .
2. Виберіть собі межу вимірювання. В разі, що ви наперед не знаєте діапазон вимірювання, установіть найвищий діапазон та поступово протягом вимірювання знижуйте його.
3. Підключіть вимірювальні наконечники до застосування або до контура, де ви будете вимірювати змінне напруження.
4. Включіть постачання електроенергії до застосування, котре ви будете вимірювати. На дісплею зобразиться величина напруження та полярність, відносна до червоного вимірювального наконечника.

*Примітка:*

 З метою запобігання удару електричним струмом або пошкодження вимірювального приладу не підключайте до клем напруження вище ніж 250 Вольтів.

## **Вимірювання постійного струму**

1. Установіть поворотний переключатель до позиції .
2. Виберіть собі межу вимірювання - в разі, що ви наперед не знаєте діапазон вимірювання, установіть найвищий діапазон та поступово протягом вимірювання знижуйте його.
3. Підключіть вимірювальні наконечники до застосування або до контура, де ви будете вимірювати постійний струм.
4. Включіть постачання електроенергії до застосування, котре ви будете вимірювати. На дісплею зобразиться величина струму та полярність, відносна до червоного вимірювального наконечника.

## **Вимірювання опору**

1. Установіть поворотний переключатель до позиції .
2. Виберіть собі межу вимірювання. В разі, ще ви наперед не знаєте величину вимірюваного опору, установіть найвищий діапазон та поступово протягом вимірювання знижуйте його.
3. Підключіть вимірювальні наконечники до вимірюваного застосування.
4. На дісплею зобразиться вимірена величина опору.

*Примітка:*

Якщо ви вимірюєте величину вищу ніж 1 мегаом  $M\Omega$ , є нормальним явищем, що вимірювана величина резістора стабілізується аж через декілька секунд.

*В разі, якщо контур не є замкнутий, на дісплею зобразиться цифра „1“.*

 Перед вимірюванням відключіть постачання електроенергії контура та розрядіть усі конденсатори високого напруження.

## **Тест діодів**

Цей режим є можливим застосувати тільки для контролювання діодів, транзисторів та інших напівпровідникових компонентів.

1. Установіть поворотний переключатель до позиції .
2. Підключіть червоний випробувальний наконечник до анода вимірюваного діода; чорний випробувальний наконечник підключіть до катода. На дісплею зобразиться напруження діода в пропускному напрямку. В разі неякісного підключення на дісплею зобразиться цифра „1“.

 З метою запобігання пошкодження мультиметра або вимірюваного застосування відключіть будь ласка, перед вимірюванням діодів постачання електроенергії контура та розрядіть усі конденсатори високого напруження. Після закінчення вимірювання відключіть вимірюваний компонент або контур від імірювальних підводів.

## **Тест батарей**

1. Установіть поворотний переключатель до позиції для тестування батарей 1,5 Вольтів або 9 Вольтів.
2. Підключіть вимірювальні наконечники до батареї так, щоб червоний наконечник був підключений до позитивного полюса а чорний наконечник – до негативного полюса батареї.

3. На дісплею зобразиться вимірена величина.

*Примітка:*

Після закінчення вимірювання відключіть вимірювальні наконечники від тестованої батареї.

### **Генератор вихідного примокутного сигналу (напруження)**

1. Установіть поворотний переключач до позиції **[I]**.

2. Підключіть вимірювальні наконечники до тестованого застосування.

3. На дісплею зобразиться вимірена величина.

⚠ З метою запобігання пошкодження мультиметра або вимірюваних компонентів не пробуйте досягнути на клемах напруження вищого ніж 10 Вольтів. У цієї функції є відсутня активна охорона від замикання.

*Примітка :*

Частота вихідного сигналу : 50 Гц

Рівень: вище ніж 3Vpp з навантаженням 1 мегаом  $M\Omega$

### **⚠ Заміна батареї**

Перед заміною батареї вимірювальні наконечники мають бути відключенні від вимірювального контура або застосування. Якщо на дісплею зображається символ розрядженості батареї (), є потрібно що найскоріше замінити батарею.

1. На зворотній стороні мультиметра відгиніть за допомогою підходящої викрутки гвинтики та зніміть кришку.

2. Вийміть стару батарею та замініть її новою з встановленим розміром (12V, тип 23A).

3. Кришку вкладіть на місце та загвинтіть її.

### **⚠ Заміна запобіжника**

Перед заміною запобіжника вимірювальні наконечники мають бути відключенні від вимірювального контура або застосування. Запобіжник може переплавитись у більшості випадків при недотримуванні встановленої по-спільноті процесу вимірювання.

1. На зворотній стороні мультиметра видгиніть за допомогою підходящої викрутки гвинтики та зніміть кришку.

2. Вийміть переплавлений запобіжник та замініть його новим з встановленим розміром (запобіжник F 250 mA/250 AC, 5 x 20 мм).

3. Кришку вкладіть на місце та загвинтіть її.

*Примітка:*

Для прив'язки охорони від перенавантаження вживайте запобіжник з предписаним струмом та напруженням.

### **Вказівки стосовно технічного обслуговування мультиметру**

#### **Попередження**

- Не пробуйте ремонтувати або якось інакше регулювати чи перероблювати мультиметр, якщо ви не маєте кваліфікацію на здійснення такої діяльності та якщо ви не маєте у своєму розпорядженню потрібні калібрувальні прилади.
- Слідкуйте за тим, щоб до серединних частин мультиметру не просякувала вода, з метою запобігання удару електричним струмом !
- Відключіть вимірювальні наконечники від тестованого контуру перед тим, ніж відкриєте кришку мультиметра.
- Регулярно робіть очистку корпусу мультиметра вогнем ганчіркою та там'яким пральним засобом (напр. поверхнью активної речовини). Очистку проводьте тільки після від'єднання та виключення мультиметра.
- Не вживайте для очистки розчинники або абразивні засоби!
- В разі, якщо ви не вживаете мультиметр протягом довшого часу, виключіть його та вийміть батарею.
- Не зберігайте мультиметр на місцях, де є висока вологість та температура або в середовищах, де існує сильне магнітне поле !
- При заміні охоронного запобіжника переконайтесь в тому, чи є новий запобіжник однакового типу та однакового діапазона як замінований запобіжник. Запобіжник: (F250 mA/250 V), тип F, Ø 5 x 20 mm.

На закуплений прилад розповсюджується гарантія на якість матеріалу та на обробку мультиметра. Ця гарантія є дійсна впродовж двох років. Гарантія не розповсюджується на батареї та на запобіжник. Рекламація не буде призначана, якщо дефект приладу був причинений неправильним вживанням або використуванням приладу у екстремічних умовах.

#### **Інформація на зворотній стороні мультиметра:**

##### **⚠ Увага!**

Перед використанням приладу ознайомтесь, будь ласка, з цією інструкцією по вживанню. Ще перед відкриванням

мультиметру обов'язково відключити вимірювальні шнури від джерела постачання енергії. Тим самим ви забороните винiku небезпеки удару електричним струмом.

Цей прилад не є призначений для вживання тим особам (включно дітей), у яких фізична, почуттєва або ментальна спроможність або недостача досвіду та знань заборонює безпечно користуватись цим приладом, доки за ними не буде встановлено дозір або доки з ними не провела інструктаж стосовно вживання цього приладу особа, яка є відповідальнa за їх безпеку. Е потрібно мати дозір за дітьми для того, щоб було забезпеченю те, що вони не будуть гратися з приладом.

Після закінчення строку експлуатації не викидайте цей прилад та його батарейки без сортування як комунальні відходи, використуйте для цього місцями збору сортуваних відходів.



13.8.2005

Технічну допомогу ви можете отримати у постачальника:

EMOS spol. s r.o., Šírava 295/17, 750 02 Přerov I-Město

На виріб була видана Декларація про відповідність.

## RO Multimetru digital EM320A



Vă rugăm ca înainte de a începe să utilizați EM320A să citiți cu atenție prezentul manual de instrucțiuni de utilizare. Pasajele foarte importante care tratează principiile de securitatea muncii cu acest aparat sunt subliniate. Astfel preveniți un posibil accident determinat de curent electric sau deteriorarea aparatului. Multimetru digital a fost proiectat în conformitate cu norma IEC-61010 referindu-se la apărările electronice de măsurare care se incadrează în categoria (CAT II 250V), în clasa de siguranță II și pentru nivelul de poluare 2.

### Simboluri electrice

	curent alternativ (AC)
	curent continuu (DC)
	curent alternativ/continuu (AC/DC)
	avertisment - înainte de utilizare consultați manualul
	pericol de electrocutare
	legătură la pământ
	siguranță
	declarație de conformitate (CE)
	dispozitivul este protejat de dublă izolație și izolație sporită

### AVERTISMENT

Respectați, mai ales, următoarele instrucțiuni:

- Înainte de a începe să folosiți multimetru verificați cu atenție dacă aparatul nu este defectat. În cazul în care găsiți vreo defectare evidentă asupra aparatului, nu efectuați nici o măsurare! Verificați dacă suprafața multimeterului nu este zgâriată și dacă imbinările laterale nu sunt dezlipite.
- Verificați izolația sondelor și fălcilor de măsurare. În cazul deteriorării izolației există pericol de accident de electrocutare. Nu folosiți sondele defectate!
- Nu măsurăți tensiunea mai mare de 250 V, sau curentul mai mare de 200 mA!
- Nu măsurăți curentul dacă sarcina nulă a tensiunii din circuitul deconectat este mai mare de 250 V.
- Clema „COM“ trebuie să fie conectată întotdeauna la pământ.
- În cazul în care constatați rezultatele măsurării anormale atunci nu folosiți multimetru. În cazul în care nu sunteți siguri de originea defectiunii atunci contactați centralul de service.
- Nu măsurăți tensiunile și curentii mai mari decât cele sau cei marcați pe panoul frontal al multimeterului. Există pericol de accident de electrocutare și defectarea multimeterului!
- Înainte de utilizare verificați dacă multimetru funcționează corect. Testați circuitul la care cunoașteți mărimele electrice sale.

- Înainte de a conecta multimetrul la circuit care dorîști să măsuri și curentul, deconectați alimentarea circuitului respectiv.
- Nu folosiți și nu depozitați multimetrul în mediul cu temperaturi înalte, cu praf și cu umezeală. Nu recomandăm nici utilizarea aparatului într-un mediu unde este prezent câmpul magnetic puternic sau unde există pericol de explozie sau de incendiu.
- În cazul schimbării bateriei sau a unei alte părți a multimetrului folosiți piesele de schimb de același tip și specificații. Schimbarea realizează atunci când multimetrul este oprit și deconectat!
- Nu modificați și nici nu adaptați circuitele interioare ale multimetrului!
- Acordați o atenție sporită măsurării tensiunilor mari peste 30 V AC rms, 42 V de vârf sau de 60 V DC. Există pericol de electrocucare!
- În timpul manipulării cu vârfurile să vă asigurați dacă le țineți în spatele piedicilor de degete.
- Ca să evitați electrocucarea nu atingeți nici un fel de lije de mâină și nici de piele.
- Înainte de a deschide capacul multimetrului deconectați vârfurile de măsurare de la circuit de testare.
- Nu realizați măsurările dacă capacul multimetrului este înălăturat sau este desprins.
- Cum pe display apare pictograma de baterie descărcată „”, schimbați bateria. În caz contrar măsurările realizate ulterior pot fi inexacte. Aceasta poate duce la rezultatele deformate ale măsurătorilor și chiar la o ulterioră electrocucare!

CATII - categoria de măsurare II este destinată măsurărilor realizate asupra circuitelor legate direct la instalație de joasă tensiune. Exemplele de măsurare prezintă măsurările executate asupra aparatelor casnice, sculelor portative și instrumentelor asemănătoare. Nu folosiți multimetrul pentru măsurarea intervalelor care se incadrează în categoria III și IV!

### AVERTIZARE

Utilizați multimetrul EM320A numai așa cum este specificat mai jos, altfel se poate produce deteriorarea aparatului sau afecta sănătatea dumneavoastră. Respectați următoarele instrucțiuni:

- Înainte de a executa măsurări rezistenței, diodelor sau a curentului, deconectați circuitele de surse de energie și descărcați condensatoarele de înaltă tensiune.
- Înainte de măsurare să vă convingeți că comutatorul rotativ pentru interval de măsurare este în poziția sa corectă. În nici un caz nu executați modificările intervalului de măsurare (rotând comutatorul rotativ de programe de măsurare) în timpul măsurării! Ar putea să se producă deteriorarea aparatului.
- În cazul în care veți măsura curentul electric atunci deconectați alimentarea circuitului înainte de a conecta multimetrul la el.

### Descrierea aparatului

Multimetrul digital EM320A face parte din seria aparatelor compacte cu displayul numeric de 3,5, destinate măsurării tensiunii continue și alternative, a curentului continuu, a rezistenței, a testării diodelor. Indică depășirea intervalului de măsurare. Are funcția de oprire automată. Multimetrul acordă protecția înainte de suprasolicitare și informează de starea de descărcare a bateriei. Utilizarea ideală a multimetrului EM320A este de ex. în ateliere, laboratoare și în case.

### Parametrii tehnici

Display:	LCD, 1999 (numeric de 3,5) cu indicarea automată a polarității
Temperatură de lucru:	0 °C până la 40 °C < 75 %
Temperatură de depozitare:	-10 °C până la 50 °C, umiditatea relativă < 85 %
Alimentare:	1 x 12V (23A)
Baterie slabă:	indicare cu ajutorul simbolului de baterie pe display
Indicare de depășire a intervalului:	afisarea cifrei „1” pe LCD
Categorie de măsurare:	CAT II (250 V)
Dimensiuni și greutate:	57 x 95 x 30 mm; 82 g (inclusiv baterie)

### Vedere din față asupra multimetrului

1. Display – displayul numeric LCD de 3,5 cu datea de măsurare max. 1999
2. Comutator rotativ  
Se folosește pentru selectarea funcției și de asemenea la pornire sau oprire a aparatului de măsurare. În cazul în care nu utilizați aparatul introduceți acest comutator rotativ în poziția sa de deconectare OFF.
3. Conductoare de testare

### Exactitatea măsurării

Exactitatea este specificată pentru perioada de timp de un an după calibrare și la temperatura de la 18 °C până la 28 °C la umiditatea relativă de 75 %.

Specificația exactității are următoarea formă:

$$\pm([% datele aparatului]+[numărul celor mai mici cifre])$$

## Tensiune continuă (DC)

Interval	Divizare	Exactitate
200 mV	100 µV	± (0,5% + 5)
2000 mV	1 mV	
20 V	10 mV	± (0,8% + 5)
200 V	100 mV	
250 V	1 V	± (1% + 5)

Impedanță de intrare: 1 MΩ

Δ Tensiunea de intrare max. admisibilă: 250 V

## Tensiune alternativă (AC)

Interval	Divizare	Exactitate
200 V	100 mV	± (1,2% + 10)
250 V	1 V	± (1,2% + 10)

Impedanță de intrare: cca 500 kΩ

Intervalul de frecvență: 40 Hz până la 400 Hz

Δ Tensiunea de intrare max. admisibilă: 250 V

Răspuns: mediu, etalonat la valoarea efectivă desfășurat sinusoidal

## Curent continuu (DC)

Interval	Divizare	Exactitate
2000 µA	1 µA	± (1% + 5)
20 mA	10 µA	± (1% + 5)
200 mA	100 µA	± (1,2% + 5)

Protecție de suprapresiune: 250 mA/250 V siguranță

## Rezistență

Interval	Divizare	Exactitate
200 Ω	0,1 Ω	±(1 % + 5)
2000 Ω	1 Ω	
20 kΩ	10 Ω	±(0,8 % + 5)
200 kΩ	100 Ω	
2000 kΩ	1 kΩ	±(1,2 % + 5)

Tensiune fără sarcină: 3 V

## Testare de baterii

Interval	Funcție	Observație
1,5 V		curent de testare: cca 20 mA
9 V	va fi vizualizat nivelul de tensiune în baterie	curent de testare: cca 4,5 mA

## Testarea diodelor

Interval	Divizare	Exactitate
→-	1 mV	Se afișează scăderea aproximativă de tensiune în sensul de trecere a diodei. Tensiunea în caz de circuit deschis: Aproximativ 2,8 V Curent de probă: Aproximativ 1 mA

## Generatorul semnalului dreptunghiular de ieșire

Frecvența semnalului de ieșire: 50 Hz

Nivel: mai mare de 3Vpp

## **Măsurarea tensiunii continue (DC)**

1. Introduceți comutatorul rotativ în poziția 
2. Selectați intervalul de măsurare. În cazul în care nu cunoașteți intervalul de tensiune în prealabil atunci introduceți intervalul cel mai mare și treptat să-l micșorați în timp de măsurare.
3. Conectați vârfurile de măsurat pe dispozitiv sau circuit unde se va realiza măsurarea tensiunii continue.
4. Porniți alimentarea dispozitivului unde veți realiza măsurarea. Pe display se afișează valoarea tensiunii și polaritatea raportată la vârful roșu de măsurare.

*Observație:*

 Pentru a evita electrocutarea sau deteriorarea aparatului de măsurat nu conectați pe borne tensiunea mai mare de 250V.

## **Măsurarea tensiunii alternative (AC)**

1. Introduceți comutatorul rotativ în poziția 
2. Selectați intervalul de măsurare - în cazul în care nu cunoașteți intervalul de tensiune în prealabil atunci introduceți intervalul cel mai mare și treptat să-l micșorați în timp de măsurare.
3. Conectați vârfurile de măsurat pe dispozitiv sau circuit unde se va realiza măsurarea tensiunii alternative. Porniți alimentarea dispozitivului unde veți realiza măsurarea. Pe display se afișează valoarea tensiunii și polaritatea raportată la vârful roșu de măsurare.

 Pentru a evita electrocutarea sau deteriorarea aparatului de măsurat nu conectați pe borne tensiunea mai mare de 250V.

## **Măsurarea curentului continuu**

1. Introduceți comutatorul rotativ în poziția 
2. Selectați intervalul de măsurare - în cazul în care nu cunoașteți intervalul de curent în prealabil atunci introduceți intervalul cel mai mare și treptat să-l micșorați în timp de măsurare.
3. Conectați vârfurile de măsurat pe dispozitiv sau circuit unde se va realiza măsurarea curentului alternativ.
4. Porniți alimentarea dispozitivului unde veți realiza măsurarea. Pe display se afișează valoarea curentului și polaritatea raportată la vârful roșu de măsurare.

## **Măsurarea rezistenței**

1. Introduceți comutatorul rotativ în poziția 
2. Selectați intervalul de măsurare - în cazul în care nu cunoașteți intervalul de rezistență măsurată în prealabil atunci introduceți intervalul cel mai mare și treptat să-l micșorați în timp de măsurare.
3. Conectați vârfurile de măsurat pe dispozitiv măsurat.
4. Valoarea măsurată se afișează pe display.

*Observație:*

*In cazul în care măsurăți valoarea mai mare de 1MΩ, este normal că valoarea măsurată a rezistorului se consolidează numai după câteva secunde. În cazul că circuitul nu este închis atunci pe display se afișează „1“.*

 Înainte de măsurare deconectați alimentarea circuitului și deschărcați toate condensatoarele de înaltă tensiune.

## **Testarea diodelor**

Acest regim se poate folosi pentru verificarea diodelor, tranzistorilor și altor piese semiconductoare.

1. Introduceți comutatorul rotativ în poziția 
2. Conectați firul conductor roșu de probă de anodul diodei măsurate iar firul conductor negru de probă de catod. Pe display se afișează tensiunea la diodă în sensul de trecere. În cazul conectării incorecte pe display se afișează „1“.

 Ca să evitați deteriorarea multimetrului sau a dispozitivelor supuse măsurării atunci înainte de măsurarea diodelor deconectați alimentarea circuitului și deschărcați toate condensatoarele de înaltă tensiune. După terminarea măsurării deconectați componenta supusă măsurării sau circuitul de aducții de măsurare.

## **Testarea bateriilor**

1. Introduceți comutatorul rotativ în poziția pentru testarea bateriilor 1,5V sau 9V.
2. Conectați vârfurile de măsurare la bateri în aşa fel încât vârful roșu să fie conectat pe polul pozitiv iar vârful negru pe polul negativ al bateriei.
3. Valoarea măsurată se afișează pe display.

*Observație:*

*După terminarea măsurării deconectați vârfurile de măsurare de bateri de testată.*

## **Generatorul semnalului (tensiunii) dreptunghiulare de ieșire**

1. Introduceți comutatorul rotativ în poziția 
2. Conectați vârfurile de măsurare la dispozitivul testat.
3. Valoarea măsurată se afișează pe display.

**⚠ Ca să evitați deteriorarea multimetrelui sau a dispozitivelor supuse măsurării nu încercați să atingeți tensiunea pe borne mai mare de 10V. În cazul acestei funcții nu este activă protecția împotriva scurtcircuitului.**

*Observație:*

*Frecvența semnalului de ieșire: 50 Hz*

*Nivelul: mai mare de 3V/pp la sarcina de 1 MO*

### **⚠ Schimbarea bateriei**

Înainte de schimbare a bateriei trebuie să fie deconectate vârfurile de măsurare de circuitul sau de dispozitivul supuse măsurării. În cazul afișării pe display a simbolului de baterie slabă () este necesar ca bateria să fie schimbată cât mai repede.

1. Pe partea din spate a multimetrelui deșurubați șuruburile cu ajutorul șurubelniței și luați jos capacul.
2. Scoateți bateria veche și înlocuți-o cu cea nouă de dimensiuni prescrise (12V, tip 23A).
3. Puneiți capacul la loc și înșurubați.

### **⚠ Schimbarea siguranței**

Înainte de schimbare a siguranței trebuie să fie deconectate vârfurile de măsurare de circuitul sau dispozitivul supuse măsurării. Topirea firului siguranței ar fi preponderent atunci când nu se respectă modul de măsurare prescris.

1. Pe partea din spate a multimetrelui deșurubați șuruburile cu ajutorul șurubelniței și luați jos capacul.
2. Scoateți siguranța cu firul intrerupt și înlocuți-o cu una nouă cu dimensiuni prescrise (siguranță F 250mA/250V AC, 5 x 20 mm).
3. Pe urmă puneiți capacul la loc și înșurubați.

*Observație:*

*Pentru protecția permanentă împotriva suprasolicitării folosiți siguranța care are curentul și tensiunea prescrise.*

### **Instrucțiuni pentru întreținerea multimetrelui**

#### **Avertisment**

- Nu încercați să reparați sau să modificați în nici un fel dacă nu sunteți calificați pentru astfel de activități și nu aveți la dispoziție aparatelor necesare pentru calibrare.
- Să preveniți traumatismele în urma electrocutării aveți mare grijă ca apa să nu pătrundă în partea interioară a multimetrelui!
- Deconectați vârfurile de măsurare de circuitul testat înainte de a deschide capacul multimetrelui.
- Curățați periodic corpul multimetrelui cu o cărpă umedă și un mijloc fin de spălare (detergent). Realizați curățarea numai atunci când multimetru este deconectat și opriți.
- Pentru curățare nu folosiți solventi sau mijloace abrazive!
- Dacă nu veți folosi multimetru un timp mai indelungat, opriți-l și scoateți bateria.
- A nu se păstra multimetru în locuri unde este umiditate mare și temperatură ridicată sau în mediu unde este un câmp magnetic puternic!
- În timpul schimbării siguranței de securitate să vă asigurați dacă siguranța nouă este de același tip și de același interval ca cea originală. Siguranță: (F250mA/250V), tip F, Ø 5 x 20 mm.

Aparatul cumpărat are garanția pentru calitatea materialului și pentru construirea multimetrelui. Această garanție este valabilă timp de doi ani. Garanția nu se referă la bateria și la siguranță. Reclamația nu va fi recunoscută dacă defectul aparatu lui va fi cauzat de utilizare incorrectă sau de expunerea aparatului condițiilor extreme.

#### **Informațiile de pe partea din spate a multimetrelui:**

##### **⚠ Avertizare**

Înainte de utilizare consultați manualul de instrucțiuni. Înainte de deschiderea multimetrelui deconectați cablurile de măsurare de sursă de tensiune. Astfel preveniți posibilul traumatism în urma electrocutării.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii), a căror incapacitate fizică, senzorială sau mentală sau lipsă de experiență și de cunoștințe împiedică utilizarea sigură a aparatului, dacă aceste persoane nu vor fi supravegheata sau nu au fost instruite privind utilizarea acestui aparat de către persoana responsabilă pentru securitatea lor. Este necesară supravegherea copiilor ca să se asigure că nu se vor juca cu aparatul.

Nu aruncați produsul și nici baterie după terminarea duratei de viață în deșeu municipal neselectat, folosiți baza de colectare a deșeurilor selectate.



**13.8.2005**

Suportul tehnic se poate obține la furnizor:

EMOS spol. s.r.o., Šířava 295/17, 750 02 Přerov I-Město

Pentru acest produs a fost eliberat Certificat de conformitate.

**LT**

# Skaitmeninis multimetras EM320A



Prieš pradėdami naudoti EM320A atidžiai perskaitykite šį vadovą.

Ypač svarbūs su saugiu šio prietaiso naudojimu susiję nurodymai prieškinti. Laikydami esai saugos nurodymų, išvengsite elektros šoko ir nesugadinės prietaiso. Skaitmeninis multimetras atitinka IEC-61010 standartą dėl CAT II 250V kategorijos, II saugumo klasės ir 2 elektroninių matavimo prietaisų taršos lygio.

## Elektrios simboliai

	Kintamoji srovė (AC)
	Nuolatinė srovė (DC)
	Kintamoji / nuolatinė srovė (AC/DC)
	ISPĖJIMAS – prieš naudodami prietaisą, perskaitykite naudojimo instrukciją
	Elektros šoko rizika
	Ižeminimas
	Saugiklis
	Atitikties deklaracija (CE)
	Prietaisais apsaugotas dviguba, sustiprinta izoliacija

## ISPĖJIMAS

Atkreipkite ypatingą dėmesį į šiuos nurodymus:

- Prieš pradėdami naudoti multimetrumą, patirkrinkite, ar jis nepažeistas. Pastebėjė kokius nors pažeidimus, prietaiso nenaudokite! Patirkrinkite, ar multimetras paviršius nera subraizytas ir ar nėra atskliklavusios šoninės jungtys.
- Patirkrinkite matavimo zondų ir gnybtų izoliaciją. Jei izoliacija pažeista, yra rizika patirti elektros šoką. Nenaudokite pažeistų zondų!
- Nematuokite aukštessnės nei 250 V įtampos ir didesnės nei 200 mA elektros srovės!
- Nematuokite elektros srovės, jei atviros grandinės įtampa yra aukštessnė nei 250 V.
- „COM“ terminalas visada turi būti prijungtas prie ižeminimo.
- Nustatę nenormalius matavimo rezultatus, multimetero nenaudokite. Jei nesate tikri dėl klaidos priežasties, susisiekite su techninės priežiūros centru.
- Nematuokite aukštessnės, nei nurodyta ant priekinio multmetro skydelio, įtampos ir srovės. Yra rizika patirti elektros šoką ir sugadinti multimetram!
- Prieš naudodami patirkrinkite, ar multimetras tinkamai velkia. Patirkrinkite grandinę, kurios elektros parametrus žinote.
- Priež jungdami multimetrumą prie grandinės, kurios elektros srovė planuojate matuoti, išjunkite elektros tiekimą.
- Multimetro naliakyti aukštosiems temperatūros sąlygomis drėgnesnė ir dulketose vietose. Prietaiso nerekomenduojama naudoti aplinkoje, kurioje yra stiprus magnetinės laukas arba kur yra sprogimo arba ugnies rizika.
- Keisdami multimetru bateriją arba kitas dalis, naudokite to paties tipo ir tos pačios specifikacijos dalis ir baterijas. Dalis keiskite tik išjungę multimetram iš elektros srovės!
- Nekeiskite ir nemodifikuokite vidinės multimetero grandinėn!
- Būkite atsargūs matuodami įtampą aukštessnę nei 30 V AC rms, 42 V viršunę arba 60 V DC. Yra elektros šoko rizika!
- Laikydami matavimo adatas, įsitikinkite, kad Jūsų pirštai yra už pažymėtos pirštų ribos.
- Kad išvengtumėte elektros šoko, rankomis ir kitomis kūno vietonis nelieskite jokių plikų laidų.
- Prieš atidarydami multimetero dangtelį, išjunkite matavimo adatas iš elektros srovės.
- Jei multimetero dangtelis atskirtas arba laisvas, neatlikite jokių matavimų.
- Kai ekrane pasirodo išskrovusios baterijos piktograma, , pakeiskite bateriją. Nepakeitus baterijos, matavimų parodymai gal būti netikslii. Matavimo rezultatai gal būti iškreipti, o Jūs galite patirti elektros šoką!

CAT II – pagal II matavimo kategoriją atliekami tiesiogiai prie žemosios įtampos prijungtų grandinių matavimai, pvz., būtinės technikos, nešiojamų prietaisų ir panašios įrangos. Nenaudokite šio multimetero III ir IV kategorijos grandinėmis matuoti.

## ⚠️ ISPĖJIMAS

EM320A multimetrą naudokite tik pagal paskirtį. Naudodami prietaisą ne pagal paskirtį, galite ji sugadinti ar susižeisti patys. Atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus:

- Prieš matuodami varžą, diodus ir srovę, išjunkite grandinę iš elektros srovės ir iškraukite aukštostos įtampos kondensatorius.
- Prieš pradédami matuoti, išsitinkite, kad sukamasis jungiklis yra nustatytas į teisingą padėtį. Matuodami nekeiskite matavimo diapazono (nesukite sukamojo jungiklio)! Taip galite sugadinti prietaisą.
- Matuodami srovę, prieš prijungdami multimetrą, išjunkite elektros tiekimą.

## Prietaiso apibūdinimas

Skaitmeninis multimetas EM320A – tai kompaktinis prietaisas su 3,5 colių skaitmeniniu ekranu, skirtas matuoti kintamosių ir nuolatinės srovės įtampa, nuolatinę srovę, varžą ir diodus. Prietaisas nustato, ar matuojamas diapazonas yra didesnis. Prietaisas turi automatinio išsi Jungimo funkciją. Multimetras turi apsaugą nuo perkrovos ir išsikrovusios baterijos indikatorių. Multimetras EM320A puikiai tinkta naudoti dirbtuvėse, laboratorijose ir namuose.

## Techninės specifikacijos

Ekranas – skystuju krištalu (LCD), 1999 (3,5 skaitmenų), turintis automatinę poliškumo nustatymo funkciją.

Darbinė temperatūra – 0–40 °C < 75 %.

Laikymo temperatūra – nuo –10 iki 50 °C, santykinis drėgnumas – < 85 %.

Galia – 1x 12 V (23 A).

Išsikrovusia baterija – ekrane pasirodo baterijos simbolis.

Viršitampis – ekrane rodomas „1“.

Matavimų kategorija – CAT II (250 V).

Matmenys ir svoris – 57 × 95 × 30 mm, 82 g (su baterija).

## Multimetro išvaizda iš priekio

1, 3,5 skaitmenų skystuju krištalu ekranas, maksimalus rodmenys – 1999.

2. Sukamasis jungiklis

Jungikliu prietaisais jungiamas ir išjungiamas bei parsirenkama reikiama funkcija. Kai nenaudojate prietaiso, pasukite jungiklį į „OFF“ padėtį.

3. Matavimo laidai.

## Matavimo tikslumas

Kalibrhuoto prietaiso tikslumas užtikrinamas vienerius metus. Aplinkos temperatūra – 18–28 °C, santykinis oro drėgumas – 75 %.

Tikslumas apibūdinamas taip:

± ([prietaiso rodmenų %] + [žemiausios vertės skaičius]).

## Nuolatinės srovės (DC) įtampa

Diapazonas	Skiriamoji geba	Tikslumas
200 mV	100 µV	± (0,5% + 5)
2000 mV	1 mV	
20 V	10 mV	± (0,8% + 5)
200 V	100 mV	
250 V	1 V	± (1% + 5)

Tariamoji varža – 1 MΩ.

⚠️ Maksimali leistina įtampa – 250 V.

## Kintamoji įtampa (AC)

Diapazonas	Skiriamoji geba	Tikslumas
200 V	100 mV	± (1,2% + 10)
250 V	1 V	± (1,2% + 10)

Tariamoji varža – apie 500 kΩ.

Dažnio diapazonas – 40–400 Hz.

⚠️ Maksimali leistina įtampa – 250 V.

Reakcija – vidurinė, kalibruota vidutinė sinusoidinės bangos reikšmė.

## Nuolatinė srovė (DC)

Diapazonas	Skiriamoji geba	Tikslumas
2000 $\mu$ A	1 $\mu$ A	$\pm (1\% + 5)$
20 mA	10 $\mu$ A	$\pm (1\% + 5)$
200 mA	100 $\mu$ A	$\pm (1,2\% + 5)$

Apsauga nuo perkovos – 250 mA/250 V saugiklis.

## Varža

Diapazonas	Skiriamoji geba	Tikslumas
200 $\Omega$	0,1 $\Omega$	$\pm (1\% + 5)$
2000 $\Omega$	1 $\Omega$	
20 k $\Omega$	10 $\Omega$	$\pm (0,8\% + 5)$
200 k $\Omega$	100 $\Omega$	
2000 k $\Omega$	1 k $\Omega$	$\pm (1,2\% + 5)$

Atvirois grandinės įtampa: apie 3 V

## Baterijos tikrinimas

Diapazonas	Funkcija	Pastaba
1,5 V		Matuojama srovė – apie 20 mA.
9 V	Bus rodomas baterijos įtampos lygis.	Matuojama srovė – apie 4,5 mA.

## Diodo matavimas

Diapazonas	Skiriamoji geba	Tikslumas
→	1 mV	Rodoma apytikslis įtampos sumažėjimas tiesiogine kryptimi į diodą. Atviroios grandinės įtampa – apie 2,8 V. Matuojama srovė – apie 1 mA.

## Stačiakampio išvesties signalo generatorius

Išvesties signalo dažnis – 50 Hz.

Lygis – aukštessnis nei 3 Vpp.

## Nuolatinės srovės (DC) įtampos matavimas

1. Pasukite jungikli  padėti.
2. Pasirinkite matavimo diapazoną. Jei nežinote įtampos diapazono, nustatykite aukščiausią diapazoną ir po kiekvieno matavimo po truputį ji mažinkite.
3. Prie prietaiso arba grandinės, kurios nuolatinės srovės įtampa matuojate, pridėkite matavimo adatas.
4. Ijunkite matuojamą prietaisą į elektros tinklą. Ekrane pasirodys įtampa ir poliškumas, susiję su raudonuoju matavimo galiuku.

Pastaba:

⚠ Kad išengtumėte elektros šoko ir nesugadintumėte matavimo prietaiso, nejunkite j auksčesnė nei 250 V įtampą.

## Kintamosios srovės (AC) įtampos matavimas

1. Pasukite jungikli  padėti.
2. Pasirinkite matavimo diapazoną – jei nežinote įtampos diapazono, nustatykite aukščiausią diapazoną ir po kiekvieno matavimo po truputį ji mažinkite.
3. Prie prietaiso arba grandinės, kurios kintamosios srovės įtampa matuojate, pridėkite matavimo adatas.
4. Ijunkite matuojamą prietaisą į elektros tinklą. Ekrane pasirodys įtampa ir poliškumas, susiję su raudonuoju matavimo galiuku.

⚠ Kad išengtumėte elektros šoko ir nesugadintumėte matavimo prietaiso, nejunkite j auksčesnė nei 250 V įtampą.

## Nuolatinės srovės matavimas

1. Pasukite jungikli  padėti.
2. Pasirinkite matavimo diapazoną – jei nežinote srovės diapazono, nustatykite aukščiausią diapazoną ir po kiekvieno matavimo po truputį ji mažinkite.

- Prie prietaiso arba grandinės, kurios nuolatinę srovę matuojate, pridėkite matavimo adatas.
- Išjunkite matuojamą prietaisą į elektros tinklą. Ekrane pasirodys nuolatinė srovė (DC) ir polišumas, susiję su raudonuoju matavimo galiu.

### Varžos matavimas

- Pasukite jungiklį į padėti.
- Pasirinkite matavimo diapazoną – jei nežinote matuojamos varžos diapazono, nustatykite aukščiausią diapazoną ir po kiekvieno matavimo po truputį ji mažinkite.
- Prie matuojamo prietaiso pridėkite matavimo adatas.
- Ekrane pasirodys matuojama vertė.

*Pastaba*

*Jei matuojamas didesnė nei 1 MΩ vertė, matuojama rezistorius vertė stabilizuosis po kelių sekundžių – tai normalu. Jei grandinė nėra uždara, ekrane pasirodys „1“.*

Prie matuodami išjunkite grandinę iš elektros tinklo ir iškraukite aukštosios įtampos kondensatorius.

### Diodo matavimas

Šis režimas gali būti naudojamas diodams, tranzistoriams ir kitų puslaidininkų sudedamosios dalims tikrinti.

- Pasukite jungiklį į padėti.
- Pridėkite raudonąjį matavimo adatą prie matuojamo diodo anodo, o juodąjį matavimo adatą prie katodo. Ekrane pasirodys diodo įtampa tiesiogine kryptimi. Jei jungtis bloga, ekrane pasirodys „1“.

Kad nesugadintumėte multimetro arba matuojamo prietaiso, prie matuodami diodą išjunkite grandinę iš elektros tinklo ir iškraukite aukštosios įtampos kondensatorių. Išmatavę atjunkite matavimo laidus nuo matuojamo prietaiso arba grandinės.

### Baterijos tikrinimas

- Pasukite jungiklį į baterijos tikrinimo (1,5 V arba 9 V) padėti.
- Pridėkite prie baterijos matavimo adatas – raudonąjį adatą pridėkite prie teigiamo poliaus, o juodąjį prie neigiamo baterijos poliaus.
- Ekrane pasirodys matuojama vertė.

*Pastaba*

*Išmatavę atjunkite matavimo adatas nuo baterijos.*

### Stačiakampio išvesties signalo (įtampos) generatorius

- Pasukite jungiklį į padėti.
- Prie matuojamo prietaiso pridėkite matavimo adatas.
- Ekrane pasirodys matuojama vertė.

Kad nesugadintumėte multimetro ir matuojamo prietaiso, neméginkite pasiekti aukštesnės nei 10 V įtampos. Ijungus šią funkciją, neveikia trumpojo jungimo apsauga.

*Pastaba*

*Išvesties signalo dažnis – 50 Hz.*

*Lygis – esant 1 W apkrovai, aukštessnis nei 3 Vpp.*

### Baterijos keitimas

Prie keisdami bateriją, atjunkite visus matavimo laidus. Jei ekrane rodomas išsikrovusios baterijos simbolis ( ) baterija reikia kuo greičiau pakeisti.

- Tinkamu atsuktuvu atsukite multimetro nugarėlėje esančius varžtus ir atskirkite dangtelį.
- Išmikite seną bateriją ir pakeiskite ją nauja nurodytos specifikacijos (12 V, tipas – 23 A) baterija.
- Uždékite dantelį ir įsukite varžtus.

### Saugiklio keitimas

Prie keisdami saugiklį, atjunkite visus matavimo laidus. Nesilaikant nurodytos matavimo procedūros, saugiklis gali perdegti.

- Tinkamu atsuktuvu atsukite multimetro nugarėlėje esančius varžtus ir atskirkite dangtelį.
- Išmikite perdegusį saugiklį ir pakeiskite jį nauju nurodytos specifikacijos (F 250 mA/250 V AC saugiklis, 5 × 20 mm) saugikliu.
- Uždékite dantelį ir įsukite varžtus.

*Pastaba*

*Nuolatinėi perkrovos apsaugai užtikrinti naudokite nurodytos srovės ir įtampos saugiklį.*

## Multimetro priežiūros nurodymai

### Įspėjimas

- Jei nesate tinkamai kvalifikuoti ir neturite tinkamų kalibravimo prietaisų, multimetro nemodifikuokite ir jo neremon-tuokite.
- Kad išvengtumėte elektros šoko, saugokite, kad į multimetru nepatektų vandens!
- Prieš atidarydami multimetrą dangtelį, išjunkite matavimo adatas iš elektros srovės.
- Nuolat valykite multimetro korpusą drėgna sluooste ir švelniu valikliu. Multimetru valykite tik išjungę iš elektros srovės.
- Valydamis nenaudokite tirpiklių ir šlifuojamujų medžiagų!
- Jei multimetro ilgai nenaudojate, ji išjunkite ir išsimkite bateriją.
- Multimetru nelaikykite drėgoje ir karštoje vietoje arba aplinkoje su stipriu magnetiniu laukul.
- Keisdami saugiklį, ištikinkite, kad naujas saugiklis yra to paties tipo ir daipazono kaip originalus saugiklis. Saugiklis: (F250 mA/250 V), tipas F, Ø 5 x 20 mm.

Šiam prietaisui taikoma medžiagų kokybės ir gamintojo garantija. Prietaisui taikoma dvejų metų garantija. Garantija netinkame baterijai ir saugikliui. Prietaisui sudėgus dėl netinkamo jo naudojimo arba dirbant juo ekstremaliomis sąlygomis, pretenzijos nebus prilimamos.

### Multimetro nugarėlėje pateikta informacija:

#### ⚠️ Ispėjimas

Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite visas instrukcijas. Kad išvengtumėte galimo elektros šoko, prieš atidarydami multimetrą išjunkite matavimo laidus iš elektros tinklo.

Šis prietaisas neskiertas naudotis asmenims (išskaitant vaikus) su fiziniais, jutiminiu ar psychiniu sutrikimais ir asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, kad galėtų saugiai naudotis šiuo prietaisu, jei jų neprizuri arba neišmoko tinkamai naudotis prietaisu už jų saugumą atsakingas asmuo. Būtina prižiūrėti, kad vaikai nežaistų su šiuo prietaisu.

Prietaisui ir senų baterijų neišmeskite kartu su būtinėmis atliekomis, priduokite juos į atitinkamus atlieku saulkimimo punktus.



13.8.2005

Techninė pagalba gali suteikti tiekėjas:

EMOS spol. s.r.o., Šípava 295/17, 750 02 Přerov I-Město

Ši prekė turi Atitinkties deklaraciją.

LV

## Digitālais multimetrs EM320A



Pirms sākiet lietot EM320A, rūpīgi izlasiet šo lietošanas pamācību.

Ipaši svārigās rīndkopas, kas attiecas uz šīs ierices darba drošības principiem, ir iekrāsotas. Tās palīdzēs izvairīties no elektrošoka vai ierices bojāšanas. Digitālais multimetrs ir izstrādāts saskaņā ar IEC-61010 standartu, kas attiecas uz elektriskajiem mērinstrumentiem, kuri pieder pie kategorijas (CAT II 250V), II drošības klase un 2. piesārnotības līmenis.

### Elektriskie simboli

~~	Maiņstrāva (AC)
⎓	Līdzstrāva (DC)
⎓	Maiņstrāva/līdzstrāva (AC/DC)
⚠	BRĪDINĀJUMS - Pirms šīs ierices lietošanas izlasiet norādījumus
⚠	Elektrošoka risks
±	Iezemējums
⎓	Drošinātājs
CE	Atbilstības deklarācija (CE)
□	Ierici aizsargā divkārša izolācija un pastiprināta izolācija

## ⚠ UZMANĪBU

Pievērsiet ipašu uzmanību šādiem norādījumiem:

- Pirms uzsākāt lietot multimetru, rūpīgi pārbaudiet, vai ierice nav bojāta. Ja redzat kādus acīmredzamus ierices bojājumus, neveiciet mērījumus! Pārbaudiet, vai multimetra virsma nav saskräpēta un sānu savienojumi nav atlīmējūsies.
- Pārbaudiet mērišanas zonu un spīļu izolāciju. Ja izolācija ir bojāta, pastāv elektrošoka risks. Nelietojet bojātas zondes!
- Nemēriet spriegumu, kas lielāks par 250 V, vai strāvu, kas lielāka par 200mA!
- Nemēriet strāvu, ja pārtrauktas kēdes starpspriegums ir lielāks par 250 V.
- "COM" terminālim vienmēr jābūt savienotam ar atsaucēs mērījuma rezultātu. Ja neesat pārliecināt par kļūdas iemeslu, sazinieties ar servisa centru.
- Nemēriet lielākus spriegumus un strāvas par tiem, kas norādīti uz multimetra priekšējā panelē. Pastāv elektrošoka un multimetra bojājuma risks!
- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai multimetrs darbojas pareizi. Pārbaudiet strāvu tādā vietā, kuras elektriskie rādītāji jums ir zināmi.
- Atslēdziet strāvas padevi, pirms savienojat multimetru ar kēdi, kuras strāvu vēlaties mērit.
- Nelietojet vai neglābājet multimetru vietas, kur ir augsta temperatūra, putekļi un mitrums. Nav ieteicams lietot ierici ari vietās, kur ir specīgi magnetiski lauks vai pastāv eksplozijas vai ugunsgrēka risks.
- Nomainot multimetra bateriju vai citas detaļas, izmantojet tāda paša veida un specifikācijas detaļas. Nomainiet detaļas tikai tad, kad multimetrs ir izslēgts un atvienots!
- Nemainiet vai negroziņot multimetra iekšējās shēmas!
- Uzmanieties, mērot spriegumus, kas lielāki par 30 V AC rms, 42 V slodzai vai 60 V DC. Elektrošoka risks!
- Strādājot ar mērādatām, pārliecinieties, ka turat tās aiz pirkstu barjerās.
- Lai izvairītos no elektrošoka, ar rakām vai ādu nepieskarieties nekādiem kailiem vadiem.
- Atvienojiet mērādatas no strāvas pirms multimetra vāku atvēršanas.
- Neveiciet nekādus mērījumus, ja multimetra vāks ir noņemts vai tas ir valīgs.
- Nomainiet bateriju, ja ekrānā parādās izlādētas baterijas ikona, . Pretējā gadījumā pēc tam veiktie mērījumi var nebūt precizi. Neobjektīvi mērījumu rezultāti var izraisīt elektrošoku!

CAT II - I mērījumu kategorija ir paredzēta tādu lēžu mērījumu veikšanai, kas ir tieši savienotas ar zems priežu iekārtām, kā, piemēram, sadzives tehnikas, pārnēsājamo ierīcu un līdzīgu iekārtu mērījumiem. Nelietojet multimetru, lai izmērītu diapazonu III un IV kategorijas mērījumiem!

## ⚠ BRĪDINĀJUMS

Lietojet multimetru EM320A, tikai kā norādīts zemāk, savādāka lietošana var radīt ierices bojājumus vai kaitējumu jūsu veselībai. Pievērsiet uzmanību šādiem norādījumiem:

- Pirms veicat kādus pretestības, diodes vai strāvas mērījumus, atvienojiet kēdes no strāvas padeves un izlādejiet augstsprieguma kondensatorus.
- Pārbaudiet, vai apalās diapazona izvēles slēdzis atrodas pareizā pozīcijā pirms mērījumu izdarīšanas. Jebkurā gadījumā neveiciet nekādas izmaiņas mērījumu diapazonā (pagriežot apāļo diapazona izvēles slēdzi) mērījumu izdarīšanas laikā! Tas var izraisīt ierices bojājumu.
- Mērot strāvu, atvienojiet kēdi no strāvas padeves pirms multimetra pieslēgšanas.

## Ierices apraksts

Digitalais multimeters EM320A pieder pie kompaktu ierīci ar 3.5 digitālo ekrānu sērijas, kas izstrādāts, lai mērītu AC un DC, DC kēdi, veiktu pretestības un diodes testēšanu. Tas norāda pārsniegto mērito diapazonu. Tam ir automātiskās izslēgšanās funkcija. Multimetrs nodrošina aizsardzību pret pārslodzī un sniedz informāciju par zemu baterijas uzlādes līmeni. Ideāls multimetera EM320A pielietošanas veids ir, piemēram, darbīcās, laboratorijās un mājās.

## Tehniskās specifikācijas

Ekrāns:

LCD, 1999 (3.5 ciparu) ar automātisku polaritātes norādi

Darba temperatūra:

0 °C līdz 40 °C < 75 %

Uzglabāšanas temperatūra:

-10 °C līdz 50 °C, relatīvais mitrums < 85 %

Jauda:

1x 12 V (23 A)

Zems baterijas uzlādes līmenis:

baterijas simbola norāde ekrānā

Norāde par diapazona pārsniegšanu:

parāda ciparu "1" LCD ekrānā

Mērījumu kategorija:

CAT II (250 V)

Izmēri un svars:

57 x 95 x 30 mm, 82 g (ieskaitot bateriju)

## Multimetra priekšpuse

- Attēls - 3.5 ciparu LCD ekrāns ar maksimālo norādi līdz 1999
- Rotējošs slēdzis  
Tas tiek izmantots, lai izvēlētos vēlamo funkciju, kā arī mērīceres ieslēgšanai un izslēgšanai. Iestatiet rotējošo slēdzi pozīcijā OFF, ja ierīci nelietojat.
- Testa vadi

## Mērijumu precizitāte

Precizitāte ir norādīta viena gada laika posmam pēc kalibrēšanas, pie  $18^{\circ}\text{C}$  līdz  $28^{\circ}\text{C}$  temperatūras un relativā mitruma līdz 75 %.

Precizitātes specifikācija tiek noteikta šādi:

$\pm ([ierīces rādījums \%] + [zemākais derīgo ciparu skaits])$

## DC spriegums (DC)

Diapazons	Izšķirtspēja	Precizitāte
200 mV	100 $\mu\text{V}$	$\pm (0,5\% + 5)$
2000 mV	1 mV	
20 V	10 mV	$\pm (0,8\% + 5)$
200 V	100 mV	
250 V	1 V	$\pm (1\% + 5)$

Pievades pretestība: 1  $\text{M}\Omega$

$\Delta$  Maksimāla pieļaujamā sprieguma pievade: 250 V

## Maiņstrāva (AC)

Diapazons	Izšķirtspēja	Precizitāte
200 V	100 mV	$\pm (1,2\% + 10)$
250 V	1 V	$\pm (1,2\% + 10)$

Pievades pretestība: aptuveni 500  $\text{k}\Omega$

Frekvenču diapazons: 40 Hz līdz 400 Hz

$\Delta$  Maksimāla pieļaujamā sprieguma pievade: 250 V

Reakcija: Vidēja, kalibrēta uz sinusu vilņa virtuālo vērtību

## Līdzstrāva (DC)

Diapazons	Izšķirtspēja	Precizitāte
2000 $\mu\text{A}$	1 $\mu\text{A}$	$\pm (1\% + 5)$
20 mA	10 $\mu\text{A}$	$\pm (1\% + 5)$
200 mA	100 $\mu\text{A}$	$\pm (1,2\% + 5)$

Pārsprieguma aizsardzība: 250 mA/250 V drošinātājs

## Pretestība

Diapazons	Izšķirtspēja	Precizitāte
200 $\Omega$	0,1 $\Omega$	$\pm (1\% + 5)$
2000 $\Omega$	1 $\Omega$	
20 $k\Omega$	10 $\Omega$	$\pm (0,8\% + 5)$
200 $k\Omega$	100 $\Omega$	
2000 $k\Omega$	1 $k\Omega$	$\pm (1,2\% + 5)$

Ķēdes spriegums: aptuveni 3 V

## Baterijas pārbaude

Diapazons	Funkcija	Piezīme
1,5 V		Testēšanas strāva: aptuveni 20 mA
9 V	Attēlos baterijas sprieguma limeni	Testēšanas strāva: aptuveni 4,5 mA

## Diodes pārbaude

Diapazons	Izšķirtspāja	Precīzitāte
→	1 mV	Attēlo aptuveno sprieguma kritumu virzienā uz priekšu no diodes. Pārtrauktās kēdes spriegums: aptuveni 2.8 V Testēšanas strāva: aptuveni 1 mA

## Taisnstūra izejas signāla ģenerators

Izejas signāla frekvence: 50 Hz

Limenis: augstāks par 3 Vpp

## Līdzstrāvas (DC) sprieguma mērišana

- Iestatiet rotējošo slēdzi **V** pozīcijā.
- Izvēlieties mērišanas diapazonu. Gadījumā, ja iepriekš neziniet sprieguma diapazonu, iestatiet to uz augstāko diapazonu un pakāpeniski to samaziniet pēc katra mērijuma.
- Pievienojiet mērādatus iericei vai kēdei, kam mērāt DC spriegumu.
- Ieslēdziet strāvas padevi mērāmajai iericei. Ekrānā tiek attēlots spriegums un polaritāte attiecībā pret mērijumu sarkano galu.

Piezīme:

⚠ Lai izvairītos no elektrošokā vai mērīties bojājuma, nesavienojiet ar spriegumiem, kas ir lielāki par 250 V.

## Mainstrāvas (AC) sprieguma mērišana

- Iestatiet rotējošo slēdzi **V** pozīcijā.
- Izvēlieties mērijuma diapazonu - gadījumā, ja iepriekš neziniet sprieguma diapazonu, iestatiet to uz augstāko diapazonu un pakāpeniski to samaziniet pēc katra mērijuma.
- Pievienojiet mērādatus iericei vai kēdei, kam mērāt MS spriegumu.
- Ieslēdziet strāvas padevi mērāmajai iericei. Ekrānā tiek attēlots spriegums un polaritāte attiecībā pret mērijumu sarkano galu.

⚠ Lai izvairītos no elektrošokā vai mērīties bojājuma, nesavienojiet ar spriegumiem, kas ir lielāki par 250 V.

## DC mērišana

- Iestatiet rotējošo slēdzi **A** pozīcijā.
- Izvēlieties mērijuma diapazonu - gadījumā, ja iepriekš neziniet sprieguma diapazonu, iestatiet to uz augstāko diapazonu un pakāpeniski to samaziniet pēc katra mērijuma.
- Pievienojiet mērādatus iericei vai kēdei, kam mērāt DC.
- Ieslēdziet strāvas padevi mērāmajai iericei. Ekrānā tiek attēlota DC un polaritāte attiecībā pret mērijumu sarkano galu.

## Pretestības mērijumi

- Iestatiet rotējošo slēdzi **Ω** pozīcijā.
- Izvēlieties mērijuma diapazonu - gadījumā, ja iepriekš neziniet mēritās pretestības vērtību, iestatiet to uz augstāko diapazonu un pakāpeniski to samaziniet pēc katra mērijuma.
- Pievienojiet mērādatus mērāmajai iericei.
- Izmērīta vērtība tiks attēlota ekrānā.

Piezīme:

Ja mērāt vērtību, kas lielāka par  $1 M\Omega$ , tad tas ir normāli, ja izmērītā pretestības vērtība nostabilizējas pēc dažām sekundēm.

Ja kēde nav slēgta, tad ekrānā parādīsies "1".

⚠ Atvienojiet kēdi no strāvas padeves avota un izlādējet augstsprieguma kondensatorus pirms mērišanas.

## Diodes pārbaude

Šo režīmu iespējams izmantot diožu, tranzistoru un citu pusvadītāju pārbaudei.

- Iestatiet rotējošo slēdzi **→** pozīcijā.
- Pievienojiet sarkano mērādatu mērāmās diodes anodam un melno mērādatu - katodom. Ekrānā tiks attēlots diodes spriegums virzienā uz priekšu. Slikta savienojuma gadījumā ekrānā parādīsies "1".

⚠ Lai izvairītos no multimetra vai mērāmo ierīcu bojājuma, atvienojiet kēdi no strāvas padeves avota un izlādējet augstsprieguma kondensatorus pirms diodes mērišanas. Atvienojiet mērāmo ierici vai kēdi no mērišanas pievada pēc mērijuma izdarīšanas.

## Baterijas pārbaude

- Iestatiet daudzfunkcionālo slēdzi uz baterijas pārbaudes 1.5 V vai 9 V funkciju.

- Pievienojet mēradatas baterijai, sarkano adatu savienojot ar baterijas pozitivo polu un melno adatu - ar negativo polu.
- Izmērītā vērtība tiks attēlotā ekrānā.

*Piezīme:*

Pēc mērījuma izdarīšanas atvienojet pārbaudes adatas no baterijas.

## Taisnstūra izejas signāla (sprieguma) ģenerators

- Iestatiet rotejošo slēdzi  pozīcijā.
- Pievienojet mēradatas pārbaudāmajai ierīcei.
- Izmērītā vērtība tiks attēlotā ekrānā.

**⚠** Lai izvairītos no multimetra vai mērāmās ierīces bojājuma, nemēģiniet sasniegt spriegumu, kas augstāks par 10 V. Šīs funkcijas laikā nav aktīva aizsardzība pret iissavienojumu.

*Piezīme:*

Izejas signāla frekvence: 50 Hz

Līmenis: augstāks par 3 Vpp pie 1 MW slodzes

## ⚠ Baterijas nomainīta

Pirms baterijas nomainīšanas mēradatām jābūt atvienotām no ķēdes vai ierīces. Ja ekrānā parādās zema baterijas uzlādes līmena simbols (, tad pēc iespējas drīzāk ir nepieciešams nomainīt bateriju.

- Ar piemērotu skrūvgriezi atskrūvējiet skrūves multimetra aizmugurē un noņemiet vāku.
- Izņemiet veco bateriju un nomainiet to ar jaunu konkrētu izmēru bateriju (12V, 23A veids).
- Uzlieciet vāku un pieskrūvējiet to.

## ⚠ Drošinātāja nomainīta

Pirms drošinātāja nomainīšanas mēradatām jābūt atvienotām no ķēdes vai ierīces. Parasti drošinātājs izdeg, ja norādīta mērīšanas procedūra netiek ievērotā.

- Ar piemērotu skrūvgriezi atskrūvējiet skrūves multimetra aizmugurē un noņemiet vāku.
- Izņemiet izdegušo drošinātāju un nomainiet to ar jaunu konkrētu izmēru drošinātāju (F 250mA/250V AC drošinātājs, 5 x 20 mm).
- Uzlieciet vāku un pieskrūvējiet to.

*Piezīme:*

Lai nodrošinātu pastāvīgu aizsardzību pret pārslodzi, lietojiet drošinātāju ar konkrēti norādīto strāvu un spriegumu.

## Multimetra apkopes norādījumi

### Brīdinājums

- Nemēģiniet labot multimetru vai veikt tam jebkādas izmaiņas, ja neesat kvalificēts veikt šādas darbības un jums nav atbilstošas kalibrēšanas ierīces.
- Lai izvairītos no elektrošķēršļiem, pārliecīnieties, ka multimetra lejkšpusē nenokļūst nekādi šķidrumi vai ūdens!
- Atvienojet mēradatas no strāvas pirms multimetra vāka atvēršanas.
- Regulāri notiriet multimetra korpusu ar mitru lupatīnu un vieglu tirīšanas līdzekli. Tirīšana jāveic tikai tad, kad multimetr ir izslēgts un atvienots.
- Tirīšanai neizmantojiet šķidrinātājus vai abrazīvus tirīšanas līdzekļus!
- Ja multimetru ilgstoši nelietojat, izslēdziet to un izņemiet bateriju.
- Neglabājiet multimetru vietā, kur ir augsts mitrums līmenis un temperatūra vai vietā ar spēcīgu magnētisko laukumā.
- Nomainot drošinātāju, pārliecīnieties, ka jaunais drošinātājs ir tāda paša veida un diapazona, kā oriģinālais. Drošinātājs: (F250 mA/250 V), F tipa, Ø 5 x 20 mm.

iegādātāji ierīci ir garantēti attiecībā uz materiālu kvalitāti un multimetra apdari. Šī garantija ir derīga divus gadus. Garantija neatkarīga no bateriju un drošinātāju prezentācijā. Pretenzija netiks pieņemta gadījumā, ja ierīces defekts ir radies tās neatbilstošas lietošanas vai ārkārtēju apstākļu iedarbības rezultātā.

### Informācija multimetra aizmugurē:

#### ⚠ Brīdinājums

Pirms šīs ierīces lietošanas izlasiet visus norādījumus. Lai izvairītos no iespējamā elektrošķēršļa, pirms multimetra atvēršanas atvienojet mērīšanas pievadus no strāvas padeves.

Šī ierīce nav paredzēta lietošanai tādai personai (ieskaitot bērnus), kurai nav pietiekamas fiziskās, uztveres vai garīgās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, kas līdz ar to ierobežo ierīces drošu izmantošanu, ja šīs personas neuzrauga vai neapmāca lietot šo ierīci persona, kura atbildīga par viņu drošību. Nepieciešams uzraudzīt bērnus, lai tie nerotaļātos ar šo ierīci.

Neizmetiet produktu vai bateriju, kam beidzies kalpošanas ilgums, ar citiem sadžīves atkritumiem, izmantojiet atsevišķus atkritumu savākšanas punktus.

Tehnisko palīdzību iespējams saņemt no piegādātāja:

EMOS spol. s r.o., Šířava 295/17, 750 02 Přerov I-Město

Šim produktam ir atbildības deklarācija.



## **GARANCIJSKA IZJAVA**

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
  - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
  - predelave brez odobritve proizvajalca
  - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno , velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

## **NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK**

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščeni delavnici (EMOS SI d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela) pišno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom. EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: \_\_\_\_\_ **DIGITALNI MULTIMETER** \_\_\_\_\_

TIP: \_\_\_\_\_ **EM320A** \_\_\_\_\_

DATUM PRODAJE: \_\_\_\_\_

Servis: EMOS SI, d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela, Slovenija, tel : +386 8 205 17 20